网购梳妆台，却被一堆木板和几袋螺丝铁钉难住了

多亏8890师傅上门来解围

150******76王女士来电:需要安装梳妆台。

记者任晓报道“新买的梳妆台终于到货了，收到的却是一堆木板和好几袋螺丝、铁钉。”王女士家住城西新区小东陈村。前两天，她在网上购买的梳妆台到货了，拆开快递包装的一瞬间，王女士却傻了眼。这套梳妆台是木制的，有一大一小两个储物柜，两个抽屉，一面镜子，一张凳子，两根长木脚，四根短木脚，光安装说明书就有好几大页。

之前，王女士在网上购买过一个木制储物柜。当时，她自己按照说明书上的提示步骤，顺利安装完成。有了那一次的经历，王女士对自己的动手能力很自信。这回，她看到梳妆台的照片后，觉得也没有那么复杂，于是准备自己动手安装。

“没想到，我还是过于自信了。”王女士一下子就把3包螺丝都散开混在一起，结果就是彻底分不清哪些是桌面的，哪些是抽屉的。

眼看自己搞不定，王女士没辙了。于是，她只好拿起手机拨打了88900000。8890加盟商曼联家政的潘师傅接到派单以后，迅速与王女士取得联系，并约定第二天下午上门服务。

第二天下午，潘师傅带着安装工具，来到王女士家。看了一眼梳妆台的成品照片和安装说明书以后，潘师傅就麻利地开始给这些木板、螺丝进行分类。

这张梳妆台的一个脚由大的储物柜充当，潘师傅先拼凑好这个柜子。柜子有三个抽屉、四个小木脚。他依次用螺丝把木板固定住。过了10多分钟，柜子成形了。之后，他再进行小柜子、另一侧木脚以及桌面的拼凑。“这个柜子和桌板不固定，以后想移动位置的话，也会方便很多。”潘师傅考虑得十分周到。

“这根木脚的固定螺丝在内部，所以这个抽屉会比较难拉，唯一解决的方法就是在抽屉底部开一个小槽。”潘师傅将情况告诉王女士，她表示赞成。果然，小槽一开，抽屉抽拉变得十分顺畅。2个小时以后，梳妆台安装完成。

“整个过程我都在旁边看着，师傅对细节的要求很高，有一点偏差都会矫正，我很满意。”王女士说。

配件装错位置 燃气灶出现回火现象

通讯员陈艳理报道“家里的燃气灶不知道怎么了，开关突然冒火，赶紧找个师傅过来看看。”葛女士在银都花园当管家，近一个月以来，家里的燃气灶开关位置总是发烫。其中一个开关已经坏了，打不了火，但一直没有找专业师傅维修。

近日，家里的保姆打开燃气灶准备炒菜，开关位置突然冒出火苗，吓得保姆赶紧关掉燃气灶，拨通88900000，联系了加盟商胡济南师傅。第二天，胡师傅来到应女士家。

“是里面的零件的位置安装错了，导致燃气灶出现回火的现象。”胡师傅拆开燃气灶面板，发现燃气灶开关的零件已经烧坏。

好好的燃气灶，零件为什么会装反呢？葛女士道出了缘由，原来，几个月前，东家的朋友上门帮忙维修过燃气灶，修好不到两天，燃气灶又开始出故障了，想不到装错了零件。

“当燃气灶发生回火时，首先要关闭总阀门，并开窗通风。”胡师傅说，一旦着火，容易烧坏灶具的火盖、灶面、阀体、点火器。严重的话，还会使玻璃面板炸裂。

胡师傅把被烧坏的零件全部换新，并测试了燃气灶其他部位有无漏火情况。确认没有其他问题后，胡师傅把各个部件安装回去。

“从安全角度来看，定期清洁保养还是很有必要的。”胡师傅介绍，使用燃气灶过程中，最好打开窗户或换气扇，保持室内空气流通。同时，进气软管长期使用后会出现老化或破损，存在安全隐患，用户也要经常检查，一旦发现问题要及时更换，切不可用胶布粘补后继续使用。普通的塑胶软管，最好一到两年更换一次，确保安全。

“烧饭的时候，锅底要保持干燥，以免水滴进燃气灶气孔内部，引起灶具生锈堵塞。”胡师傅介绍，平时清理燃气灶时，最好不要用油渍抹布擦洗燃气灶气孔，防止气孔被堵。

“维修好的燃气灶，如果一个月内出现损坏，我们都会免费保修。”经过将近一个小时的维修，燃气灶可以正常点火。

磨损太严重 刹车不灵敏

136******95王女士来电:需要维修摩托车。

记者任晓报道 王女士在五金城二期开了一家店。八年前，她买了一辆摩托车。多年来，店里的员工常常骑着摩托车出门办事。前不久，有员工向王女士反映，摩托车的刹车变得很不灵敏了。

“从买来到现在，从来没有换过刹车。”王女士说，除了刹车不灵之外，她还发现发动机有异响。

“要是在行驶过程中出现什么问题，那就太危险了。”王女士准备找个师傅上门维修，顺便更换机油，给摩托车好好做个保养。

之后，她拨打了8890便民服务热线。8890加盟商张师傅接到单子后，与王女士取得联系，并在约定的时间来到王女士店里。

张师傅拆下后轮的刹车片，他发现，刹车片磨损非常严重。换上新的刹车片之后，再将发动机下端的一个端口打开，让旧机油排干。之后，他仔细检查发动机。

“使用时间久了，发动机里的许多轴承都出现了老化，这是运转出现异响的原因。”张师傅建议，通过更换轴承的方式解决问题。王女士考虑过后，决定暂不更换。

确认摩托车没有其他故障之后，张师傅往发动机里加入新机油，并对摩托车进行试驾，刹车不灵的问题得到解决，发动机异响问题也改善了不少。

最后，张师傅提醒，无论是摩托车还是电动车，若是发现刹车不灵等问题，一定要及时找专业人士检修，以免在行驶时发生意外。

监控画面一片黑 电线老化引起

150******82朱女士来电:需要维修监控探头。

记者任晓报道“连接监控探头的电脑屏幕上，本来应该显示出宿舍走廊，现在却变成一片黑，而电脑屏幕并没有损坏，怀疑是监控探头出现故障了。”前两天，市民朱女士致电8890便民服务平台，需要找维修监控探头的师傅。

朱女士是城西新区银桂南路一家公司职工宿舍的管理者。平时，宿舍楼大门都是敞开的，来来往往的人也不少，从安全角度考虑，公司特意在走廊上安装了监控探头。自从安装好以后，监控探头就一直处于通电状态中，公司里有专门的电脑能看到走廊里的情况。现在，监控探头损坏了，朱女士不太放心，希望赶紧找师傅修回去。

8890维修安装监控的加盟商李师傅接到单子后，与朱女士取得联系，并约定了上门时间。李师傅来到银桂南路后，首先对监控探头的运行状况进行检查，发现探头本身并没有故障。

“既然探头没问题，那么，基本上可以断定是线路出现故障了。”有了检查方向后，李师傅使用工具对连接监控探头的这一段线路进行检测，并很快确认了故障原因:线路老化。

找到问题后，李师傅沿着线路铺设的路径，查找老化线路的长度。最终确认，需要更换的电线大约有10米。

由于朱女士在电话中描述的是监控探头故障，所以李师傅在上门维修时，并没有把电线带过来。于是，他只得多跑一趟，出去购买。回来之后，李师傅剪断旧电线，接上新电线。

“更换电线再开电源，显示屏上出现了走廊的画面，问题得到解决。”朱女士说，确认探头可以正常使用后，李师傅再用卡扣固定电线，整个过程花了一个多小时。

8890
诚邀加盟商

8890便民服务平台已经深入民心，各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求，并与实力商家创造良好的合作契机，现诚挚招募水泵维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线:88900000