上门修理电器 检修线路 疏通管道

冰雪天气 阻挡不了热心服务的脚步

记者任晓报道 前几日,永城被皑皑白雪覆盖,雨雪天气持续了一整天。风雪天出行尤其困难,8890加盟商们并没有休息,而是一如既往奔波在永城的大街小巷,为市民们解决遇到的难题。

空气能热水器不加热

“这么冷的天,没有空气能热水器辅助加热,太阳能热水器基本不能用,要是不能及时修好,要被客人投诉的。”胡女士是我市城区一家酒店的负责人,空气能热水器发生故障后,她马上拨打了88900000。上午10时,俊熙家电的曹师傅来到宾馆。

空气能露天放在酒店顶楼,曹师傅借助提子爬上去。那时候雪很大,师傅手上的动作却依旧麻利。

大约过了半个小时,曹师傅修完空气能从顶楼下来,身上已经湿了一大片。胡女士说,虽然曹师傅带了雨伞,但是为了工作方便,根本没用上。

“从进门开始,师傅就一直带着笑容,太难得了。”她说。

房间断电空调“罢工”

“天气这么冷,还突然没电了,空调不能用,赶紧派个电工来检查一下。”家住山龙小区的张先生致电8890求助,说家里突然没电了。

张先生的孩子才4个月大,担心孩子被冻着,家里一直开着空调。房间断电后,空调无法运作,室内渐渐变冷。张先生检查了一下,发现卫生间却是有电的。浴室他找到8890表,希望师傅赶紧上门维修。

“空气开关螺丝松动了,加上用电量大,导致空气开关线路被烧坏。”凌师傅接到电话后马不停蹄地前往山龙小区,检查之后发现了问题。更换了新的空气开关后,空调终于恢复工作。

厨房污水地漏倒灌

中午,家住胜利街的何女士清洗食材准备午饭。她打开洗菜盆上的水龙头,却发现下水很慢。她习惯性地清理出水口,情况却并没有改善。

“水竟然从厨房的地漏里满上来了。”何女士立马用塞子将洗菜盆的出水口堵住。菜还没洗完,地上已经积了一摊水。8890加盟商彭师傅接到电话过后立马上门。

“这是油污堵住下水道了。”彭师傅说,碗里残留的油污被冲进下水道之后,在管道内凝固,体积增大堵住下水道。这是冬天下水道被堵最常见的原因。

彭师傅拿出带来的弹簧,从地漏口塞进。根据以往的经验,最多5分钟就能疏通,但当天足足通了十多分钟,水才开始往下流。之后,彭师傅又往下水道里冲了一盆热水。

“这么冷的天来得还是这么及时,真是辛苦了。”水流恢复正常后,何女士连连点赞。

进户防盗门被反锁 进不去 卫生间门锁芯坏了 出不来

女孩深夜被困 师傅破窗开门

135******30周先生来电:四楼防盗门被反锁了,女儿困在里面,需要师傅赶紧上门开锁。

记者任晓报道“好像是女儿在叫我们,快下去看看。”近日晚10时,家住华丰东路的周先生正准备睡觉,却隐约听到楼下四楼有叫喊的声音。妻子听出是女儿的声音,于是两人急急忙忙下楼,发现女儿屋外的防盗门无论如何也打不开。

“防盗门肯定被反锁了,有钥匙也进不去。”心急如焚的夫妻俩不停地在门外喊女儿来开门,女儿却说卫生间的门也打不开,自己困在里面出不去。

“赶紧给8890打电话,找个开锁师傅来帮忙。”经妻子提醒,周先生马上拨打了8890。

接到派单时,老俞开锁的俞师傅已经躺在被窝里,但他还是马上起床带齐工具出门。来到现场查看之后,俞师傅表示被反锁的门无法技术开锁。

“防盗门上有一扇气窗,既然防盗门开不了,那么索性就从气窗进去。”周先生请俞师傅帮忙,他赶紧找来梯子,俞师傅上了梯子,用工具割断气窗上的4根空心不锈钢柱,之后钻进入室内打开了门。夫妻俩赶紧进门,从外面将卫生间门打开,看到女儿安然无恙,夫妻俩悬着的心终于放下了。

原来,等周先生夫妻俩上楼后,女儿就随手将防盗门反锁了,进入卫生间以后,随手把卫生间的门也锁上了,等她洗完澡以后却发现怎么也开不了门,这才有了开头的那一幕。

“浴室门的锁芯损坏了,关上后从里面是无法打开的。”周先生说,这种情况不是第一次发生。之前他一朋友来他家时,也曾发生类似情况,不过当时进户防盗门并没有被反锁。

“今天真的太谢谢师傅了。”周先生一边道谢,一边表示要更换锁芯。

俞师傅说,类似这种情况其实很常见,曾经有市民的孩子一个人在房间,房间门却怎么也打不开。孩子在房间里哭闹,家长在外面心急如焚,他上门开锁之后发现门已经变形。

“发现门锁损坏要及时更换,以免后期出现意外情况带来不便。”俞师傅建议,平时要及时将门锁舌缩回去,以免风一吹锁舌撞上门框后变形。

网购自动晾衣架 安装师傅却已回家过年

师傅上门服务后 厂家抛来“橄榄枝”

159******93周先生来电:需要组装自动晾衣架。

记者任晓报道 周先生家住东城街道。前段时间,他在网上购买了一套自动晾衣架。由于晾衣架需要专业人员安装,选购时周先生特意咨询了卖家,对方表示可以提供上门安装服务,这让周先生很放心。可没想到,晾衣架到货以后,安装还是遇到了问题。

“临近年关,卖家说原先与他们合作上门安装晾衣架的师傅已经回家过年,不接单了。”周先生说,没有专业师傅上门安装,晾衣架就成了摆设,但是他又不想退货。于是,周先生再次与卖家协商,希望能找到解决方法。双方经过协商后决定,周先生自己找师傅来安装晾衣架,安装费用则由卖家承担。

“都快过年后,我该上哪儿找安装师傅呢?”周先生想起自己之前找过8890,他觉得8890师傅的服务态度挺不错的,所以这一次他还是拨通了88900000。很快,负责安装、维修自动晾衣架的孟师傅就与他取得了联系。

“我把事情的经过告诉师傅,他很热心,愿意帮我去和卖家进行协商。”他说,虽然不知道协商结果,但是孟师傅很快就上门了。

晾衣架到货以后,一直没有拆。孟师傅熟练地拆包、清点配件、组装。大约过了一个小时,经过反复调试,晾衣架能正常使用了。“师傅很专业,而且态度很好,真的很谢谢他。”一番波折之后总算搞定了晾衣架,周先生很满意。

“真没想到,我以为就是一个普通的单子,没想到还带来了这么大的福利。”孟师傅告诉记者,自动晾衣架的卖家给他打电话,双方进行了协商,今后该厂家通过网络平台卖到我市的晾衣架,统一由孟师傅负责上门安装。

旋转阀皮圈老化导致煤气泄漏

为安全起见 煤气罐应定期检测

138******33徐女士来电:打开煤气罐就能闻到刺鼻味道,需要师傅上门维修。

记者任晓报道 徐女士家住千锦路。前几天傍晚,徐女士正准备烧晚饭,当她旋开煤气罐的旋转阀时,突然闻到一股刺鼻的气味。明显是煤气泄漏了,徐女士马上拧紧阀门。

好在徐女士发现及时,加上当时窗户和厨房的门都处于敞开状态,泄漏出来的煤气很快就散开了。但是为了安全起见,徐女士当天没有再使用煤气,她决定出门吃晚饭。

“之前煤气软管老化,就是8890的师傅上门来更换的,态度和服务都很好。”这次,徐女士还是同样拨打了8890。考虑到当时天色已晚,所以当8890的胡师傅给她回电时,她表示第二天上门就行。

第二天上午,胡师傅如约上门。他先是对波纹管进行了仔细的检查,发现管子并没有破损的情况。然后他又更换了煤气罐与波纹管之间的阀门,但是打开煤气罐旋转阀以后,仍然能闻到煤气泄漏的气味。

“其他的可能都排除了,那么原因肯定出在煤气罐上的旋转阀上面。”胡师傅小心地将旋转阀拆开,果然发现里面的皮圈已经老化,正是这老化的皮圈引起煤气泄漏。胡师傅为旋转阀换上新的皮圈之后,煤气罐不再泄漏。

“煤气罐每3至4年应该定期检测一次。”胡师傅建议,定期的检测很有必要,因为随着使用年限增加,煤气罐的壁厚会减小,壁压也会随之减小,加上其他配件也会老化,定期检测能及时发现故障,排除隐患,但是很多市民往往会疏忽这个环节。

胡师傅介绍,如果煤气罐长期处于露天或潮湿的环境中,表面容易被腐蚀,导致罐壁厚度减少。为了安全起见,长期处于这种环境下的煤气罐,应该增加检测频率。

8890
诚邀加盟商

8890便民服务平台已经深入民心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,8890现诚挚招募家电维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线:88900000