担心补漏材料导致墙体发黑

刷上三层透明涂料 防水又美观

记者任晓报道 连日的晴好天气,让8890防水补漏加盟商忙碌起来。据了解,趁着下一波雨水天气来临之前,不少市民已经准备开始为自家做房屋补漏。近日,市民张女士通过拨打8890解决了新买房子外墙漏水问题。

房子外墙漏水 室内墙纸发黑

张女士一家在香格里拉小区买了一套三层的二手房。买来时房子已经重新装修好了,可以直接拎包入住。前不久,张女士发现了房子有一个严重的问题:房间里墙壁上贴着的部分墙纸发黑,另外有部分没贴墙纸的墙壁上,石灰竟然起壳脱落了。

张女士说,直到那时,他们一家人才发现,原来这套房子存在漏水现象,窗户边、阳台门边的漏水问题尤其严重。

张女士向邻居打听得知,前些年对面那幢楼也有户主曾遇到类似情况。当时,那位户主找了外墙补漏的师傅,涂上了防水材料,虽然漏水问题得到解决,但是由于材料问题,现在外墙发黑,严重影响美观。

“我担心补漏之后,我家的外墙也会变成这副模样。”张女士说,思前想后,她决定拨打8890便民服务热线。8890加盟商周杨防水的应师傅与他取得联系。

接到电话当天,应师傅就前往张女士家查看,发现水是从瓷砖之间的缝隙渗进来的。

估算补漏面积 列出报价清单

张女士对补漏方式非常关心,生怕外墙发黑,应师傅表示他们采用的是透明的专业外墙防水涂料,虽然会有稍微的变色,但是不会让外墙出现发黑的情况,张女士这才放心。

“我们商量了一下,准备对各个窗户边的外墙进行补漏。这两天天气比较好,我们希望师傅能赶紧上门。”张女士说。应师傅计算了施工面积后,给她报价,并与她约好上门补漏时间。

到了约定的时间,应师傅和另一位师傅带着毛刷、防水材料、绳子等工具来到香格里拉小区。

外墙补漏需要高空作业,安全是第一位的,师傅们事先做了充足的准备。他们把绳子绑在顶楼,然后顺着绳子慢慢下落,在每个窗户的位置停下,往缝隙里注入透明玻璃胶,做好第一层保护工作。紧接着,就要开始涂抹专业防水材料。

清除外墙灰尘 共刷三层防水材料

“在涂抹防水材料之前,需要先把表面的灰尘清干净。”应师傅说,如果不清理灰尘,防水材料就难以附着在外墙上。这时候,带来的毛刷就派上了用场。

正常情况下,普通毛刷就能清除绝大多数地方的灰尘,但是有些部位积尘严重,就需要先用铲子铲掉一层,再用毛刷进行清理。清理干净之后,再均匀刷上防水涂料。由于窗台边高低不平,想要把防水材料涂好并不容易。

“总共要涂三次防水材料。”应师傅说,等第一层材料干到不粘手时再涂第二层,涂抹三层能增长防水时间。师傅们花了三天时间,才完成了防水补漏工作。

房源信息

厂房出租
0767芝英二期3600㎡。电话:13802922527程

厂房出租
0775四路龙山工业基地,单层钢构厂房1幢3600㎡13665869888,509888

银都别墅转让
0841,588㎡18267985760

九铃西路套房转让
0841,121㎡精装,棚头。13858939516

金色港湾别墅转让
0841,540㎡15058536471

四方小区套房转让
0841,138㎡带阁楼。13967938813

东方雅苑套房转让
0841,190㎡18257993726

万鸿名城套房转让
0841,189㎡13588617665

夏溪幢房转让
0841,420㎡13626799270

金水湾套房转让
0841,135㎡18857906048

宁兴套房高层转让
0841,168㎡13516981001

四方小区套房转让
0841,138㎡带阁楼,大车库。551001

店面幢房转让
0844经济开发区,曹园新村4层半13506598976

套房转让
0848望春小区套房转让,168号。13486992799

永康市高污染燃料锅炉整治补助资金(第三批)补充公示

我办对永康市高污染燃料锅炉整治补助资金(第三批)进行了登报公示(2017年12月29日-2018年1月4日),在公示期间收到相关反馈,现将核实后信息予以再次公示(2018年4月23日-2018年4月29日),欢迎通过电话、来信、来访等方式反映。

永康市纪委派驻第七纪检组 电话:87101653
永康市高污染燃料锅炉整治领导小组办公室 电话:87101372
地址:永康市金城路25号1323办公室 邮编:321300

永康市高污染燃料锅炉整治领导小组办公室
2018年4月23日

高污染燃料锅炉(第三批)补充公示名单

序号	单位名称	单位地址	是否属于禁燃区	锅炉型号	锅炉使用证编号	蒸吨数	燃料类型	锅炉整治方式	锅炉整治年份	拟补助金额(万元)	补助发放账号	责任单位
1	永康市江瑶泡沫厂	石柱镇泉湖工业区	否	DZG1-0.7-AII	锅浙GG0219	1	煤	拆除	2016年	0.5	6228480382180401210(无公司账号)	石柱镇
2	永康市金梦包装有限公司	长龙南路367号	否	DZG2-1.25-M	锅浙GG0866	2	煤	改生物质	2016年	12	201000027043338	西溪镇
3	永康市海峰防水厂	花街镇梧涧村	否	YGL-1000M	锅浙GG0888	1.43	煤	改生物质	2016年	8.58	201000026807772	花街镇

高污染燃料锅炉验收不通过公示名单

序号	单位名称	单位地址	锅炉型号	锅炉使用证编号	蒸吨数	原燃料类型	锅炉整治方式	锅炉整治年份	不通过理由
1	永康市联发压板厂	烈桥工业区	YGL-690MA	锅浙GG0948	0.98	煤	改生物质	2016年	验收时现场燃煤
2	蒋朝发	九龙工业区环湖路89号第1幢厂房第一层	DZG2-1.25-M	锅浙GG0971	2	其他	改生物质	2016年	验收时现场燃煤
3	永康市江瑶泡沫厂	石柱镇泉湖工业区	DZG2-1.25-M	锅浙GG0857	2	煤	改生物质	2016年	验收时现场燃木柴
4	永康市泉湖天军泡沫制品厂	石柱镇泉湖工业区	DZG1-1.0-AII	锅浙GG0707	1	煤	改生物质	2016年	验收时现场燃木柴
5	永康市康凯泡沫厂	后吴村环村东路31号	DZG2-1.0-M	锅浙GG0586	2	其他	改生物质	2016年	验收时现场燃木屑
6	永康市超星包装材料有限公司	永康市古山镇飞腾路52号内第2幢	DZG4-1.25-M	锅浙GG0956	4	煤	改生物质	2016年	验收时现场燃木柴
7	永康市嘉阁装饰材料厂	四路口下村黄金山工业区	Q15/400-0.5-1.0	锅浙GG0954	0.5	煤	拆除	2015年	本体未拆除且验收时现场燃煤
8	浙江环球工具有限公司	永康市龙山镇后宅工业区	DZL4-1.25-ALL	锅浙GG0273	4	煤	改生物质	2016年	验收时现场燃煤
9	永康市吉荣装饰材料有限公司	龙山镇后宅工业区发展路109号	YGL-1000C	锅浙GG0921	1.43	煤	改生物质	2016年	验收时现场燃煤
10	永康市新天地包装有限公司	花街杨公村牛角塘粮库	DZG4-1.25-M	锅浙GG0852	4	煤	改生物质	2016年	验收时现场燃木屑
11	方林新	花街镇店园村	LHC0.9-0.7-AII	锅浙GG0974	0.9	煤	改生物质	2016年	质监局抽查时发现复燃煤
12	永康国际大酒店有限公司	城南路799号	LHC0.5-0.4-Y(Q)	锅浙GG0701	0.5	其他	改天然气	2016年	原锅炉本体未拆除,且原锅炉不在补助范围