外墙勾缝不到位 贴了外墙砖还是漏水
墙纸污损发黑 墙面渗出水珠

记者任晓报道 陈女士家住锦江华庭小区。多年前装修房子时,陈女士给房间墙壁上贴了墙纸。

据胡女士回忆,不记得从什么时候开始,房间里贴着的墙纸逐渐开始发黑、污损。再到后来,每到下雨天,墙面上就会有明显的水珠渗出。胡女士这才意识到,外墙漏水了。

房子外墙表面贴着墙砖,按理说,雨水应该顺着墙壁往下流,不会汇集在墙壁上,怎么还会漏水呢?这让胡女士很纳闷。

最初发现漏水问题时,胡女士就找来师傅处理过一次,只是问题并没有得到根本解决,墙壁渗水的情况依旧存在。于是她找到了8890便民服务平台。

8890加盟商周杨防水的应师傅和潘师傅来到陈女士家。经过检查,应师傅发现,这幢房子的转角部位,也就是屋外贴着墙砖呈90°的地方,原本应该与墙面相平,但现在已经明显凹进去,墙面与墙砖之间出现了很大一条缝隙。一到下雨天,雨水就汇聚在这条缝里,导致墙壁漏水。

“墙砖之间有缝隙,勾缝能在一定程度上起到防水作用。”应师傅说,需要贴墙砖的外墙,在粉刷时都会做得粗糙一些,这样墙砖才能贴得结实。但是,粗糙的墙面很容易汇集雨水,所以需要进行勾缝。

不过,勾缝是一项技术活,如果施工人员缺乏足够的操作经验,很容易埋下隐患,导致后期房子漏水。

应师傅表示,这种情况,最常见的就是刷透明密封胶。除此之外,窗户外面上方的平台上也很容易积水,所以在刷密封胶之前,需要除去上面的积尘。

潘师傅在顶楼将安全绳固定好,再把安全绳绑在自己身上,将透明胶倒在一个桶里,手里拿着铲子、刷子等工具,从顶楼沿着绳子往下。应师傅在下面提醒他注意安全和施工中需要特别注意的地方。

由于每次下降只能处理一条直线上的缝隙,所以每次落地之后,潘师傅还得再次上楼,循环重复多次后,才完成施工。

铁钉扎破轮胎 用补胎液修复

137******98陈女士来电:电动车轮胎没气,需要补修。

通讯员陈艳理报道“我的电动车轮胎没气了,赶紧帮忙找个师傅来修一下。”近日晚上7时,家住东虹花苑小区的陈女士正准备骑着电动车外出,却发现电动车的一个轮胎已经完全瘪了。

“昨天都还好好的,怎么突然间就漏气了呢?”据陈女士介绍,她的这辆电动车已经使用两年多了,一直没有出现什么故障,陈女士平时外出都用它来代步。由于电动车没法骑行,陈女士的外出计划受到影响,她只好致电8890便民服务平台。

接到电话时,8890加盟商阿宝摩托商行的李师傅正在吃晚饭。由于陈女士比较着急,李师傅立马带上工具出门,赶往现场查看情况。

“轮胎应该是被铁钉扎破了,所以才会漏气。”经过检查,李师傅在轮胎底部发现了一个窟窿。好在窟窿不是太大,李师傅表示,用补胎液就可以修复。

对于补胎液的工作原理,李师傅解释,当轮胎发生漏气,补胎液遇到空气能瞬间发生反应,生成具有一定塑性、一定弹性和强度的高分子聚合物,从而将漏洞堵住。

“一般来说,只要轮胎的漏气孔小于拇指大小,就可以用补胎液进行修复,效果大约能持续半年之久。”不过,李师傅也表示,在冬季较为寒冷的天气里,补胎液的使用效果就会受到很大限制。

李师傅使用补胎液,补上了电动车轮胎的窟窿。十几分钟后,电动车可以正常骑行了。

电脉冲受潮 煤气灶打不着火

137******92胡女士来电求助:需要维修煤气灶和清洗油烟机。

通讯员陈艳理报道“我家的煤气灶点不起火了,也不知道是什么原因,需要找个师傅上门维修一下。”近日,家住古山的胡女士给8890平台打来了电话。

当天,胡女士正准备烧午饭,打开煤气灶的时候,却发现煤气灶点不了火。眼看着到饭点了,却烧不了饭,胡女士有些懊恼。平时有事,胡女士都是致电88900000求助,这次也不例外。

接到电话后,胡师傅立刻前往胡女士家。据了解,胡女士家使用的是双眼式煤气灶,其中的一个灶虽然不经常使用,但勤快的胡女士总是时不时地会去清洗它,而且还会把火盖内部拆出来仔细清洗。

胡师傅拆开煤气灶的火盖,发现火盖下边有点潮湿。“火盖下边长期潮湿,会导致煤气灶的电脉冲变质,点不了火。”胡师傅表示,随即就更换了煤气灶的电脉冲。

维修完煤气灶以后,胡女士要求胡师傅顺便把油烟机也清洗一遍。这台油烟机已经使用七八年了,一直没有清洗过。

开始清洗油烟机之前,胡师傅先调试了一下油烟机会不会转动,指示灯会不会亮。经过调试,胡师傅发现,胡女士家的油烟机转动速度很慢,而且风率不快,他判断是转速电容出了问题。

“会不会是油烟机太脏的原因?清洗完以后可能就不会出现故障了。”胡女士认为是油烟机太脏导致的。

“单纯地清洗油烟机,并不能从根本上解决风率慢的问题,还是需要更换转速电容,以防日后出现故障。”胡女士听从了胡师傅的建议,更换了转速电容。

经过了维修和清洗,胡女士发现,油烟机的转动速度确实比之前快了不少,现在的一档风率都能比之前的三档风率要快。

8890
诚邀加盟商

8890便民服务平台已经深入民心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,现诚挚招募家电维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线:88900000

公 告

根据永康市人民政府《关于进一步加快旅游全域化发展的若干意见》(永政发〔2017〕127号),我局将组织评定一批旅游推荐饭店,作为旅行社定点入住酒店。请有意申请旅游推荐饭店的宾馆酒店(客房数50间以上,证照齐全),于5月31日前到市旅游局行管科报名。

地址:永康市花园大道585号(原商检大楼)三楼

联系人:周金洪13588612639(612639)

永康市风景旅游管理局
2018年5月3日

关于完善个人客户信息的公告

为保护您的资金与交易安全,依据人民银行等监管部门要求,我行将开展个人客户信息完善工作。如您在网银、掌银、超级柜台等渠道收到提示,请及时补录职业、性别、住址、固定电话等四项信息;如需补录或变更姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、手机号或国籍,请持本人有效身份证件原件及卡(折),到我行任意营业网点柜面办理。

请及时来完善本人信息,以免影响您后续业务的正常办理,如您未携带证件,又急需办理业务,请与大堂经理联系,或致电我行客户服务热线95599。感谢您的支持,我行将持续为您提供优质安全的服务。

特别提醒:不要轻易相信非农行渠道传播的任何信息,严防诈骗!

中国农业银行股份有限公司
2018年4月

房源信息

厂房转让
1100武义胡宅垄工业区有10000㎡厂房转让,交通方便。13906792372

未建房转让
1104大坟山沿村140㎡未建房转让18329018057

厂房出租
1107经济开发区科源路三楼3700㎡出租。电话:13967939988吴

泉溪厂房出租
1121,2300㎡13506793848

厂房出租
1128坐落在芝英镇麻塘头村工业区600㎡,一层瓦房,水电齐全,交通便利。电话:13906790031

厂房出租
1132花街330国道边,1-5层2260㎡交通便利13506598501,698501

厂房出租
1136唐先工业区有约5000㎡出租13777531005

转 让
1139总部中心写字楼转让,建筑面积1274㎡,含6个车位,总价950万,非诚勿扰。联系电话:15058661666

营业执照遗失公告
1116永康市茹轩不锈钢制品厂遗失永康市市场监督管理局2016年3月16日核发的注册号为330784620000982营业执照(正、副本),声明作废。
永康市茹轩不锈钢制品厂
2018年5月4日

声 明
1122永康市开发区杨家面馆遗失永康市市场监督管理局2016年5月12日发的食品经营许可证(副本),证号:JY23307840110526,声明作废。

营业执照遗失公告
1124周朱群遗失永康市市场监督管理局2016年3月2日核发的注册号为330784611160618营业执照(正本),声明作废。
周朱群
2018年5月4日

营业执照遗失公告
1125永康市万和再生资源管理有限公司耀武收购点遗失永康市市场监督管理局2017年3月15日核发的统一社会信用代码为91330784577013034营业执照(正、副本),声明作废。
永康市万和再生资源管理有限公司耀武收购点
2018年5月4日

营业执照遗失公告
1129应军遗失永康市工商行政管理局2012年6月20日核发的注册号为330784615032628营业执照(正、副本),声明作废。
应军
2018年5月4日

声 明
1130胡淼遗失税务登记证(正、副本),浙税联字:3307221979070364377A,声明作废。

声 明
1137浙江众泰汽车销售有限公司遗失合格证,车型T600Coupe1.5T-MT国V尊享型-黑色内饰,合格证号:LJ8F2C5DX-HG428756,发动机号:HB121611,车架号:LJ8F2C5DXHG428756,声明作废。

更 正
1140刊登于2017年12月14日第16版《永康日报》永康市三力达橡塑制品有限公司注销清算公告中清算组成立时间更正为2013年5月13日公司清算报告,特此更正。

声 明
1141林景发遗失道路运输经营许可证(正、副本),证号:浙交运管许可金字330784077541,声明作废。

营业执照遗失公告
1143永康市跃明五金配件厂遗失永康市工商行政管理局2013年8月1日核发的注册号为330784000170478营业执照(正本),声明作废。
永康市跃明五金配件厂
2018年5月4日