支架生锈变形 空调外机摇摇欲坠

铁制支架易生锈 一般使用期为十年

□记者 任晓

立夏节气过后,气温也渐渐上升,不少市民开始使用空调。连日来,8890便民服务平台接到了不少需要更换空调外机支架的求助电话。据了解,很多空调外机都是凭借支架立在室外工作的,支架生锈变形存在严重的安全隐患。近日,市民施先生就发现自家空调外机支架生锈了。

多年风吹雨淋 铁制支架生锈变形

施先生家住丽州北路,家里的空调已经使用了好些年。“前两天我无意中看到支架都已经生锈了。”他说,其中一根已经开始变形,于是他决定马上寻找专业师傅进行更换。

“最近的大风天气增多,如果不及时更换,万一支架断裂外机坠落,那就糟了。”施先生拨打了8890便民服务热线,8890加盟商俊熙家电的宋师傅很快带着不锈钢支架上门。

空调外机笨重 更换支架不易

要想更换支架就得先把空调外机拆下来。据了解,这台外机重约70公斤,约1米高、40厘米宽、90厘米长,与其他外机相比已经是个“庞然大物”。

“这台外机实在太大了,加上师傅身体悬空不好工作,他花了近两个小时才把外机拆下。”施先生说,到了午饭时间,宋师傅还是坚持先将支架换好。

宋师傅将拆下来的外机放入室内后,再次越过窗户拆旧支架。新支架是不锈钢的,寿命相对长些。安装好新支架后,又将外机搬出来,重新安装上。确定没问题之后,他才回到室内,将绑着的绳子解下,告别了施先生才匆匆去吃午饭,当时已经是下午2时。

尽早更换 防止坠落

“正常情况下,10年是支架的极限。如果支架完全裸露在外,寿命会更短,要不定时进行检查,发现问题要及时进行更换。”宋师傅说,这些支架大多都是制铁的,有些已经安装了10多年。

宋师傅说,由于支架老化导致空调外机坠落的情况确实会发生。

那时,一位市民买了新空调,师傅上门维修时却坚持要继续使用旧支架安放外机。没想到到了第三年,支架断裂,空调外机坠落。所幸下面没有行人和其他物品,没有发生意外。

8890便民服务平台提醒,在台风季来临前,用户最好提前检查自家的空调外机支架是否牢固,如有问题要尽早更换,以免造成不必要的后果。

接错位置 分水表没作用

137******91章先生来电:家里安装的分水表出现问题,需要师傅上门检修。

记者任晓报道 章先生家住城西新区章店村,房子空间大,于是他将部分楼层出租。为了方便收取水电费,他在出租的楼层每层都安装一个分水表。安装后发现分水表有问题。

“其中一个分水表有时顺时针转,有时又逆时针转。”章先生说,分水表是他自行找人安装的,发现问题后他已经找人上门检查,但是没有找到原因。于是,他拨打8890便民服务热线,希望能找个专业的师傅上门检修。接到电话后,曼联家政的刘师傅与他取得联系,当天晚上师傅就前往章店村。

刘师傅检查后发现,在安装分水表时,安装人员把分水表的位置接错了,导致自来水从水表的左侧往右流动,也能反向流动。这种情况下,虽然自来水的总表上读数正常,但是分水表起不到任何作用。

“当时已经不早了,而且也没有材料,所以我就让师傅第二天再来,同时将买材料的事情托付给他。”章先生说。第二天上午,刘师傅带着新买的水管、三通接头等材料再次上门。

章先生说,刘师傅向他了解水管的铺设情况,等理清楚水管走向之后,刘师傅将总表关闭,之后开始拆问题水管,再进行更换。他用了一整天才完成分水表的重新安装。

“整个检修过程很费时间也很需要耐心。师傅态度好技术也好,真的很谢谢他。”记者回访时,章先生说分水表已经正常运转。

换上新风扇 冰箱制冷恢复正常

159******21楼先生来电:电冰箱小风扇不转。

记者任晓报道 楼先生家住丽州北路。前几天,他发现家里冰箱冷藏室里的小风扇不会转动了,冷藏室的温度也比以前高了不少。

“冷藏室温度降不下去,冰箱的使用效果会下降,而且我也不知道是不是还有其他配件损坏。”楼先生说,为了以防万一,他拨打了88900000寻找专业师傅上门维修。接到单子后,8890加盟商小吴家电的吴师傅马上联系楼先生。

“电话中,师傅询问了小风扇以及电冰箱的情况,我就拍了张照片发给他。”楼先生说。

吴师傅说,不是所有的冰箱配件都能在市场上买到,有些需要厂家发货,所以提前确认冰箱以及小风扇的型号,能给维修节省不少时间。看到照片后,吴师傅前往五金市场找来了相配套的小风扇,之后前往楼先生家中。检查之后发现,原先的小风扇因为使用时间久,内部线路已经老化,无法继续运转了。他将旧风扇拆下,替换之后,新风扇正常转动。

“小风扇转动能将压缩机产生的冷气均匀吹到冷藏室的各个角落。”吴师傅说,小风扇停止工作后,散热不均匀,楼先生才会觉得冰箱内的温度比原先高了。

注销清算公告

永康市捷毅健身器材有限公司于2018年5月8日经股东会决议,决定终止经营注销公司,并成立清算组。请各债权人自本公告之日起45天内,凭有效证据向本公司清算组申报债权,逾期不报视为自动放弃。

清算组联系地址:永康市东城街道小花园村二弄16幢9号301室

联系人:黄楹

联系电话:18588883563

永康市捷毅健身器材有限公司清算组

2018年5月11日

工程招标公告

永康市象珠镇环境综合整治垃圾处理中心项目招标,控制价638624元,请具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业携介绍信、三大证、永康市诚信信息录入证明及项目经理证书复印件于2018年5月14日-15日16时止到高川花苑物业楼三楼报名。

联系电话:18257866877

永康市象珠镇人民政府

浙江方圆工程咨询有限公司永康分公司

2018年5月10日

永康六中招聘

厨师、帮工若干名。

联系人:15058587758

610097 金老师

女生活指导若干名。

联系人:13588602668

582308 吕老师

学校地址:东城街道学院南路16号

关于完善个人客户信息的公告

为保护您的资金与交易安全,依据人民银行等监管部门要求,我行将开展个人客户信息完善工作。如您在网银、掌银、超级柜台等渠道收到提示,请及时补录职业、性别、住址、固定电话等四项信息;如需补录或变更姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、手机号或国籍,请持本人有效身份证件原件及卡(折),到我行任意营业网点柜面办理。

请及时来完善本人信息,以免影响您后续业务的正常办理,如您未携带证件,又急需办理业务,请与大堂经理联系,或致电我行客户服务热线95599。感谢您的支持,我行将持续为您提供优质安全的服务。

特别提醒:不要轻易相信非农行渠道传播的任何信息,严防诈骗!

中国农业银行股份有限公司

2018年4月

停电预告

序号	停电日期	停电时间	停电线路	停电范围	停电原因
1	5月17日	9:00-15:00(雨天顺延)	曹园K171线50#杆曹牌联线10+1#杆东吴K171A开闭所、长恬K171B开闭所	李芳模具、信达电动工具、韩之彬工贸、车族滑板车一带用户。	线路改造
2	5月18日	9:00-18:00(雨天顺延)	岩后K965线高下杨村分支线分支线	高下杨1#变。	线路改造
3	5月18日	9:00-17:00(雨天顺延)	祝家K969线93#杆叶氏铝业分支线	永康市方岩晨光工具厂、永康市方岩红厨夫厨具厂、永康市世雅光明量具厂、郭禄塑料厂、叶氏铝业厂。	线路改造
4	5月22日	9:00-19:00(雨天顺延)	10KV城南208线恒丰路支线上水碓公变	上水碓公变。	线路改造

停电详情可关注微信公众号“国网浙江省电力公司”查询,咨询电话:87202999。

国网浙江永康市供电有限公司

2018年5月10日