# 二楼阳台落水管没有接入主管网
# 砸开水泥地面重新连通消除隐患

138******16胡女士来电:一楼的落水管堵塞,需要疏通。

记者任晓报道 近日上午,8890便民服务平台接到市民胡女士来电求助,说家里一楼的落水管出现堵塞,需要师傅上门疏通。

胡女士家住北溪小区,一家人刚搬进去不久。第一次发现有水滴落的情况,是在5月初的时候。当时,胡女士进入大门时,地面上已经积了一小摊水,而且感觉有水滴在她身上。"我以为是雨水,并没有在意。"胡女士说。不过前两天,她发现滴水的范围、频率都增加,就跟下雨时雨水从屋檐上流下一样。察觉到不对劲以后,她马上拨打了88900000。

8890加盟商彭师傅接到电话后来到北溪小区。他爬到二楼一看,发现大门正上方的平台上有不少积水,接着又看到铺设在附近的落水管转角处有水渗出。与往常一样,他拿出带来的弹簧疏通机,从二楼阳台的地漏塞进去,对落水管进行疏通。

让彭师傅没想到的是,疏通了大约十多分钟,积水却一点也没有往下流的迹象,落水管里也没有任何垃圾被清理出来。彭师傅判断,可能不是落水管堵塞。

凭着经验,彭师傅猜测,是通往主管网部分出现问题。于是他沿着落水管的走向寻找原因,找到了室外本该接入主管网的管道。这时他才发现,这根落水管并没有接入主管网之中。

"落水管口紧贴着水泥地,看上去像是接入水泥地下了。"彭师傅说,雨水没有流入管网,也无法正常流出,所以才会积在落水管中。

找到问题之后,彭师傅拿来工具将水泥破开。出现空隙后,落水管中的水都流下来了。之后,彭师傅取出胡女士事先准备好的水管,将落水管接入主管网中。前后不到一个小时,便解决问题。

"在破开水泥地之前,我都以为是水管堵塞了,还好师傅经验丰富。真想不到竟然是这个原因。"记者回访时,胡女士表示对师傅的服务态度、收费都很满意,并再次对彭师傅表示感谢。

# 梁管滚珠变型 卷帘门拉不上

158******31杜女士来电求助:需要维修手动卷帘门。

通讯员陈艳理报道 "我店里的手动卷帘门卡住了,拉不上去,帮忙找个师傅来维修一下。"杜女士在紫微南路开了一家店铺,近日上午9时,杜女士去店里准备开门营业时,发现店面手动卷帘门拉不上去了。

"之前也发生过类似的故障,都是我先生自己维修好的,那天凑巧先生不在,我自己也不懂如何维修。"没法开门营业,杜女士挺着急,还好隔壁店面的店主告知杜女士8890便民服务中心的电话,杜女士便致电求助。

8890加盟商登辉卷门的吕师傅接到电话后,马上赶往杜女士的店面查看情况。吕师傅对卷帘门进行调试,发现是卷帘门的弹簧卡住了。

"这卷帘门使用了至少七八年,大梁管里的滚珠早变形了,导致弹簧盒子滚动不灵活,"吕师傅很快找出了故障原因。由于杜女士店面的大梁管是吊顶的,没法拆卸,只能更换弹簧。

经过一个多小时的维修,吕师傅为杜女士换上了新的弹簧,并矫正门片,卷帘门已恢复正常。由于无法更换滚珠,杜女士店里的卷帘门仍有可能发生故障。为了延长卷帘门寿命,吕师傅建议定期检查运行、滑行、传动等部位,并根据需要及时添加润滑油,以保证卷帘门的正常使用。

# 自动控制阀失灵 太阳能热水器不断进水

137******51叶先生来电:太阳能热水器止水阀坏了。

记者任晓报道"太阳能热水器一直在进水,满了之后就溢出来了。"前两天,家住城南路的叶先生致电8890便民服务平台,说是家里的太阳能热水器除了故障,需要专业维修师傅赶紧上门检修。

据了解,叶先生家的太阳能热水器使用的是自动控制阀,当内筒里的水少于一定值时,太阳能热水器会自动进水。前两天,他听到落水管中有水声。

"一开始,我还以为是雨水。"他说,但是过了很久流水声还是没有停止,于是他上顶楼查看,这才发现水是从热水器中流出来的。发现问题后,他马上下楼关掉了水表总阀,之后立马拨打了88900000。

8890加盟商宇恒暖通设备维修部的应师傅接到电话后前往城南路,借助梯子爬到屋顶。检查之后发现,确实是自动控制阀失灵了。

"在电话里,我已经跟师傅描述了具体情况,师傅过来的时候,就带来了自动控制阀。"叶先生说。自动控制阀安装在太阳能侧面,应师傅上上下下好几回,先是安装,再是调试,最后再检查,花了30分钟左右时间使热水器恢复正常。"师傅来的速度很快,技术、态度也好,我很满意。"叶先生说。

# 电视机两个风机老化 打开就自动断电

138******08范先生来电:需要维修电视机。

记者任晓报道"我家的电视开不了机,麻烦你们帮我找位师傅上门维修。"前两天,8890便民服务平台接到了市民范先生来电求助。

范先生家住城西新区范宅村,家里的等离子电视机已经用了10多年了。一个星期前,他发现电视机出了故障,只要一启动就会自动断电。在家看不了电视节目,范先生觉得挺无聊的,于是拨打了88900000找维修师傅。接到电话后,8890加盟商云方电器修理部的伊师傅立刻联系范先生。

"等离子电视机耗电量大,产热也大,所以在电视机内有类似风扇的风机,用于加快产生热量的散发。"伊师傅来到范先生家,凭着经验仔细检查,很快就发现了故障出在风机上。当时,这台电视机内的两个风机都因为使用年限久自然老化没用了,由于热量不能及时散发,温度升高,主板开启自我保护,及时断电。

"发现问题后,师傅开车回店里拿配套的风机。"范先生说,很快伊师傅就带着风机回来了,他熟练地更换风机,之后再开启电源,电视机恢复正常。

在维修风机的过程中,伊师傅发现,电视机内部积了不少灰尘,他顺手将灰尘擦掉。他说,在电视机工作的过程中,灰尘若是堆积太厚,可能会引起漏电等其他问题。

"师傅花了两三个小时,帮我修好电视机,服务态度很好,技术也很不错,我很满意,也很谢谢他。"范先生说。

**8890**
**诚邀加盟商**

8890便民服务平台已经深入民心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,现诚挚招募家电维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线:88900000

**天天逛夜市 时时赶潮流**
**丽州商城少量剩余摊位(房)议标招租**

经营项目:服装、鞋、小百货、布料加工、童装、仿花木、拉杆箱、床上用品、副食等
经营期限:2020年9月20日17:00止
议标时间:2018年5月28日9:00开始,先到先议。
议标地点:丽州商城市场管理办公室
议标时带有效身份证及保证金
招商热线:89208888(355855) 13758972398(672398)

**房源信息**

厂房出租
7921下里溪附近1050㎡水电全,电话:535557,13806772779,664779

城西单层厂房出租
7932,400㎡13758996883

厂房出租
7936派溪工业区6500㎡,1至3层出租可分割。联系电话13906794337,694337

厂房出租
7955方岩工业区上下2层1500㎡。13065933627

厂房出租
7964城西花川工业区有2000㎡左右标准厂房出租13588603811,626184

场地出租
7966恒丰路185号金胜山公园附近4000㎡,可分租18858907088,738258

寺口吕厂房出租
7970,2000㎡、3000㎡三层13758993670,673670

厂房出租
7978唐先镇大后工业区,650㎡厂房出租。13858900189,670189

欢迎刊登分类广告