平台地脚漏水 楼梯间墙壁石灰起皮脱落。怎么办?

沿墙根铺设防水带再浇上混凝土

185******98胡先生来电:顶楼平台地面与墙壁接触位置漏水,需要师傅上门补漏。

记者任晓报道 踏上走向顶楼的楼梯,就能看到起皮的墙壁,石灰一片片突起。整个楼梯间都是这副模样,楼梯上掉着不少石灰。这是上个月下旬,家住松石西路的胡先生上楼时看到这一幕。

“之前家里找防水师傅给阳台做过防水处理了,怎么还是会漏水?”胡先生用手摸了摸墙壁,发现是湿的,当时他意识到阳台漏水了。胡先生说,这次他想找一位更专业的防水师傅来施工,毕竟快进入梅雨季节了,如果不及时做好防水工作,到时候连续不断的雨水可能会让整个家里都遭殃。

于是他拨打了8890便民服务热线,预约专业防水补漏的师傅。8890加盟商周杨防水的应师傅接到电话后与他取得联系。

“出现漏水现象,是因为屋顶阳台的地脚线没有做好防水措施。”应师傅上门检查后,很快确认了问题所在。应师傅介绍,下雨时,雨水汇聚在顶楼阳台的墙角,由于缺乏防水层保护,雨水逐渐渗入室内,导致漏水。

找到了漏水原因以后,应师傅给出了施工建议。他向胡先生详细介绍了补漏所需的整个施工过程,并列出了工程预算清单。胡先生看完表示同意后,应师傅立即动工。

第二天,应师傅和另一名师傅带着工具来到胡先生家,师傅们先把墙壁前面的水泥破开,凿出了一条约10厘米宽,类似于檐沟的小沟。

之后,师傅们把施工过程产生的废弃物运到楼下,并把需要做防水施工的位置仔细清理干净。“如果不把地面清理干净,防水材料就无法与地面贴合,防水效果会大打折扣。”应师傅介绍,这些看似无关紧要的前期准备工作,却能影响施工质量。

第三天,应师傅带着防水材料上门,花了两天时间,对这条沟进行防水施工。“铺设好防水材料之后,需要等它干燥,才能进行下一步的工作。”应师傅说,得趁着这两天雨水不多赶紧施工,否则梅雨季节一来,就泡汤了。

两天后,应师傅再次上门,在这条沟里蓄水。据应师傅介绍,蓄水是为了查看是否还存在漏水点,以便及时进行处理。又过了三天,应师傅上门检查,发现防水材料涂抹顺利,于是铺上混凝土作为保护层。

网购晾衣架 安装遇难题

139******44胡先生来电:需要组装自动晾衣架。

记者任晓报道 胡先生家住香樟公园附近。前不久,习惯了网购的胡先生在网上购买了一套自动晾衣架。选购的时候,卖家向胡先生承诺,等到货后,他们就会安排当地的师傅上门为其安装。可是胡先生收到晾衣架已经好多天了,卖家所说的安装师傅却迟迟没有上门。

“我在网上催了卖家好多次,但就是不见安装师傅的踪影。”胡先生苦笑,原本觉得网购方便,没想到安装却遇到了难题。由于自动晾衣架需要专业人员安装,胡先生只能干着急。没有师傅上门,晾衣架就只能成为摆设。

胡先生觉得卖家太不靠谱,决定放弃等待,自己去找一位既靠谱又专业的安装师傅。不过这样一来,他又遇到新的问题,去哪儿找安装师傅?后来,经母亲提醒,胡先生向8890平台求助。于是胡先生立即拨打了电话,8890加盟商孟师傅与他取得联系并约好上门时间。

孟师傅来到胡先生家时,晾衣架还没有拆封。于是他熟练地拆开包装,仔细清点里面的配件,确认没有缺少之后,再进行组装。大约过了一个小时,晾衣架成功地安装在阳台上,经过反复调试以后,晾衣架终于可以正常使用了。

“师傅上门安装时,只有母亲在家。”胡先生说,等他回家时,晾衣架已经安装好了。安装完成之后,孟师傅还不厌其烦地指导如何使用,并叮嘱了一些注意事项。

佩戴时不小心 耳环掉进洗手盆排水口

138******70朱女士来电:耳环从洗脸盆掉入下水道。

记者任晓报道 前两天早上,家住明珠新城的朱女士像往常一样在洗手间的镜子前佩戴耳环,谁料一个不小心,耳环突然从她的手里掉落,掉进了洗脸盆里,之后便顺着排水口滑进下水道。

“之前从没出过这种情况,等我反应过来想去捡的时候,耳环已经不见了。”朱女士说,自己当时就懵了,据她介绍,这对耳环价格不低,而且款式她也非常喜欢。于是,她赶紧拨打了8890便民服务热线,希望有师傅能把耳环找回来。接到电话后,8890加盟商彭师傅来到明珠新城。

彭师傅检查后发现,耳环很有可能掉在存水弯里面,只要打开存水弯的盖子,应该就能顺利将耳环取出。但是,如果想要这样操作,就不得不进入楼下住户家中。

于是,朱女士和彭师傅来到楼下,但楼下邻居家大门紧锁。于是,只能等到朱女士联系上楼下住户,再请彭师傅上门取出耳环。

朱女士联系到楼下户主后,再次拨通彭师傅的电话,请师傅二次上门。“还好楼下这位户主还没对房子进行装修,这就方便我们找耳环了。”朱女士十分庆幸。

彭师傅顺利打开存水弯,却发现耳环并不在里面。不过,彭师傅分析,由于下水道中弯头数量很多,耳环应该还在管道里。

如果下水道堵塞,只要用普通的弹簧疏通机塞入就能疏通,但目前这种情况,必须借助不一样的机器。于是彭师傅又回去拿机器。等拿回机器后,他将弹簧塞入,借助机器产生振动使耳环掉进楼下的存水弯中,最终找回了耳环。

“如果耳环、戒指之类的东西掉进洗手盆下水道,要立刻停止冲水。”彭师傅介绍,很多洗脸盆和洗菜池都带有存水弯,及时停止冲水能够降低耳环、戒指被冲走的可能性,降低找回的难度。

施工监理招标

永康市南溪湾生态湿地景观公园建设工程——岩生植物园项目施工监理,向社会公开招标。现将报名有关事项公告如下:

一、工程概况:本项目施工分新建岩生植物园一、二期实施;其中一期项目用地面积52583平方米,二期项目用地面积35916平方米。项目主要建设内容包括新做园路、广场、景观、绿化及安装等项目。

二、建安投资:约3000万元

三、资质要求:1.投标人须具备综合资质或市政公用工程甲级监理资质等级;2.拟派总监理工程师需由取得市政公用工程全国注册监理工程师证书的人员担任,并且无参与在监工程;3.本项目不接受联合体投标。

四、报名时间:2018年6月11日至6月12日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

五、报名地点:永康市五湖路1号<国际会展中心办公楼6楼6612室>

六、联系电话:18868525995 637250

七、报名采用现场报名方式,需携带下列材料:1、企业介绍信、营业执照、资质证书;2、拟派本项目总监理工程师全国注册监理工程师证书。

备注:经审核参与投标的单位在开标前需办理《永康市诚信信息录入证明》,报名时必须提供以上所有证件的复印件,加盖公章,并装订成册。

浙江金汇五金产业有限公司
永康市正宇建设工程审价有限公司
2018年6月8日

诚 聘

生产厂长(休闲用品行业优先)、品质管理、仓管。

公司地址:胡库工业区迎宾东路12号

联系电话:黄先生 13858900579

龙山镇2018年度拟批基名单公示(一)

龙山镇2018年度农村宅基地审批第一批拟批名单经各村上报,龙山国土所审核,龙山镇人民政府初步审查同意。现将拟批名单及举报电话公示如下,如有疑议,请在一周内向龙山镇人民政府、龙山国土所举报。

吕康宁 朱康良 吕勇大 吕仁波 吕炜悟 吕振响

举报电话:龙山镇人民政府:87475562
龙山国土所:87477622

永康市龙山镇人民政府
永康市龙山国土资源管理所
2018年6月5日

招标公告

永康市古山镇草席西炉村多功能运动场建设工程,向社会公开招标,欢迎营业执照经营范围具有体育器材生产或销售(笼式多功能运动场及相关产品须国体NSCC认证)于2018年6月11日至12日到牟店109号四楼报名。

详询:87189288

永康市古山镇草席西炉村股份经济合作社
2018年6月7日

房源信息

厂房出租
1132花街330国道边,1-5层2260㎡交通便利13506598501,698501

厂房转让
8430武义百花山工业区海棠路6号,占地9900㎡使用面积16000㎡。电话:13858929500

厂房出租
7996花川工业区办公楼、厂房1-3层,9000㎡,独门独户。联系电话:17006860666

厂房出租
8097永拖路附近第二、三层厂房,单层面积1500㎡左右。13738966885

厂房低价转让
8166磐安冷水镇100亩可分三块。15356935555

转让或出租
8172望春东路198号。15857995998,565998

新厂房出租
白洋渡工业区4200㎡三层新厂房出租(单层1400㎡)地理位置佳,水电齐全。联系电话:15057829709

厂房出租
8188永康东高速出口,泉湖工业区新厂房底层700㎡,1-4层共2800㎡,有货梯,进出方便。18267908585,799735

店面出租
8202九铃西路220㎡。13905890051,690051

厂房出租
8224经济开发区厂房出租,一楼1500㎡,二楼5000㎡,带电梯和爬坡道,一楼层高8.5米,二楼层高5米,交通便。电话:13566756256

经营场所出租
8226总部中心金族1楼600㎡,宜办公、休闲、培训、展示13967912659

店面出租
8227九铃东路3294号一楼店面两间出租。18805792883,721487

套房转让
8230东方铭园90㎡,四楼棚头带车库,学区房。13305891659

武义厂房出租
8241黄龙工业区三路5000㎡单层,4200㎡二层。13758999268,689268

营业执照遗失公告

8310永康市杰本电脑商行遗失永康市市场监督管理局2017年1月9日核发的统一社会信用代码为92330784MA28P80G71营业执照(正、副本),声明作废。

永康市杰本电脑商行
2018年6月8日

营业执照遗失公告

8314永康市黄岗吸塑厂遗失永康市工商行政管理局2012年6月26日核发的注册号为330784616039372营业执照(正本),声明作废。

永康市黄岗吸塑厂
2018年6月8日

声 明

武汉美泰汽车销售服务有限公司于2018年5月28日遗失众泰SR9合格证一份,合格证号:WD-JOXTH60022542,厂牌型号:JNJ6470T,车架号:LJ8F7D5H8HF928429,发动机号:STC0968,声明作废。

营业执照遗失公告

8317应庆业遗失永康市市场监督管理局2017年9月12日核发的统一社会信用代码为92330784MA29P0HH2U营业执照(副本),声明作废。

应庆业
2018年6月8日