搞卫生一不小心油烟机内部进水
引起漏电保护器跳闸家里停电

通讯员陈艳理报道“我家的油烟机好像漏电了。”近日,家住紫荆花园小区的胡先生致电8890便民服务平台,说起了家里油烟机的问题。

“前两天晚上,我打开油烟机后,家里的漏电保护器突然跳闸,整层楼都停电了。”胡先生说,他猜测问题出在油烟机上。

8890加盟商胡师傅接到派单后,来到胡先生家查看情况。他在触摸油烟机表面时,发现有感应电。随后,他在油烟机顶部发现了一条缝隙,猜测水就是从这儿渗进去的。

据了解,前一天,胡先生刚刚找家政公司打扫卫生。他猜测是那时不小心把水溅进去了。胡师傅拆开油烟机后,发现照明灯面板潮湿,检查后断定是照明灯漏电。

“安全起见,这盏照明灯的面板需要拆除。不过,这款油烟机较老,店里已经没有配件了。”胡师傅将情况告诉胡先生。胡先生再三考虑之后,决定先拆除。

两个小时后,胡师傅拆除了照明灯,把油烟机组装回去,之后开启漏电保护器,重新打开油烟机,用电恢复正常。

同一天,家住飞凤路的王女士也遇到了漏电保护器跳闸的情况。

前几日,王女士打开集成灶时,发现厨房的漏电保护器跳闸了。她将此事告诉了女婿郦先生,郦先生通过88900000联系到胡师傅。

胡师傅上门后,拆下油烟机前盖,发现内部的控制器有些潮湿。原来,王女士爱干净,每次清洗都会把油烟机上的盖子拆下来。

“油烟机清洗后没有及时擦干,部分水流进集成灶内部,使集成灶控制器附近的电线变得潮湿。电线在使用中被烧坏,这才漏电。”胡师傅说,不仅如此,连煤气灶上的一枚点火针也受到了‘牵连’。

“另一枚点火针感觉也有点漏电,也想更换。”王女士说。为了让王女士放心使用集成灶,胡师傅把另一枚点火针也一并更换了。

“胡师傅挺认真负责的,帮我多换了一枚点火针,也没有另外收费。”王女士说,一个小时后,胡师傅完成一体式集成灶的维修工作。

“为了避免油烟机进水造成内部零件损坏,需要深度清洗油烟机最好请专业师傅上门,不要自行拆开外部零件。”胡师傅提醒,请家政公司上门打扫卫生时,可以先将油烟机包好,避免内部进水。

若有市民需要清洗油烟机,可以下载‘一键生活服务’APP,专业师傅会马上接单,并及时上门服务。

自来水阀门生锈 急需用水旋不开

139******79舒先生来电:需要水管工上门。

记者任晓报道 前两天晚上8时,8890便民平台接到了市民舒先生的来电求助,需要水管工上门服务。

舒先生家住龙川东路,之前出了趟远门,当天晚上才回到家。据了解,他在出门之前将自来水表的阀门给关上了,没想到回来后无法将阀门打开。

“顺时针逆时针我都旋转了,纹丝不动。”他说,晚上急着用水,于是拨打88900000。接到单子时,8890加盟商曼联家政的刘师傅已经准备休息。他马上从被窝里爬起来,准备好后带上工具来到龙川东路。

“阀门没有坏,只是当初关的时候旋得太紧了,加上上面有铁锈,旋转起来比较费力。”刘师傅拿出了专业工具,除去表面附着的铁锈,顺利将阀门打开。

事后,刘师傅说,长期不在家关闭水表阀门是个好习惯,不过要记清楚阀门的旋转方向,在旋转时也不用过于用力,以免出现旋不开的情况。

透明玻璃胶发黄 换成黑色的耐脏

138******33俞先生来电:需要打玻璃胶。

记者任晓报道 俞先生在望春小区有一套房子。房子装修完之后,他就找了师傅,在厨房集成橱柜与墙面之间打了透明的玻璃胶。之后,房子就出租了。

前不久,上一位租户退租了。他检查房子的时候,发现打着的玻璃胶已经泛黄了,看着很脏。他想在出租之前重新打一次。有了经验后,他决定用黑色的玻璃胶。于是,他拨打了88900000。8890加盟商西城新勇玻璃维修部的王师傅接到电话后,与俞先生取得联系。

第二天,王师傅带着玻璃胶和玻璃枪来到望春小区。首先,他拿出美工刀,清理原先的玻璃胶。他说,如果不清理干净,新一层的玻璃胶就粘不牢。

“清理之后,需要将集成橱柜上的水擦干。”说着,王师傅拿着干净的抹布,将缝隙表面的水渍擦干,之后使用玻璃枪往缝隙里面打玻璃胶。这个过程中,他尽量保持匀速,以免打出的玻璃胶厚度不一。他说,打完玻璃胶之后,要花一天的时间让它干燥,之后才能碰水。

“两个卫生间四周的地脚线上,洗脸台与墙面的缝隙,也需要打玻璃胶。”俞先生说。之后,王师傅将需要打玻璃胶的地方擦拭干净,随后再打上玻璃胶。大约40分钟后,王师傅完成了打玻璃胶的工作。

油污堵住下水管 机器疏通解难题

182******13林先生来电:需要疏通落水管。

记者任晓报道 林先生家住经济开发区科源路。前两天,他发现家里安装在外墙的水管堵塞了。近来雨水天气不断,落水管堵塞后,屋顶檐沟上的水越积越多,他急忙拨打88900000求助。8890加盟商彭师傅接到电话后与林先生取得联系。

彭师傅检查之后,发现厨房用水通过这根水管排向管网。根据他的经验,猜测是一楼厨房外的管道堵塞。

“厨房排出的水,大多都含有油。”彭师傅说,先前遇到厨房下水道堵塞的情况也不少,大部分都是因为油污在管道内堆积才堵住的。

找到原因后,彭师傅到厨房外顺着落水管的走向,寻找疏通位置。

“厨房外面有一根长约30厘米的水管,也是与管网连通的。”林先生说,原先计划在这里放一个洗衣池,后来搁置了。

于是,彭师傅将弹簧从这里塞进去,足足用了3米多才找到堵塞点。之后,他将弹簧一端固定在机器上,利用机器旋转带动弹簧旋转,来打碎管道里的油污。10分钟之后,落水管排水恢复正常。

扫一扫二维码
使用‘一键生活服务’
享受便捷移车
和更多生活服务

苹果客户端二维码

安卓客户端二维码

招标公告

永康市方岩镇小城镇环境综合整治——强电线乱拉整治工程施工招标。欢迎具备电力工程施工总承包叁级及以上资质的单位携介绍信、三大证和项目经理资格证、国网永康分公司备案证明(复印件加盖公章)于2019年3月7日至8日到方岩镇312室报名。

详询:17758076555

永康市方岩镇人民政府
浙江永安工程监理咨询有限公司永康分公司
2019年3月5日

招租公告

永康总部中心有四处营业用房招租,面积分别为1208.11㎡、569.28㎡、371.92㎡、316.1㎡,经营范围为休闲足浴、金融保险、工业设计、电子商务、影视传媒、移动通信、法律服务等。有意者带营业执照或身份证复印件报名。

报名地址:永康总部中心金典大厦二楼总部办物业管理科
报名时间:2019年3月11日—2019年3月15日
联系人:尹先生83991302 15888915669 625669

永康市总部中心开发建设有限公司
2019年3月6日

寻找弃婴(0)生父母公告

2013年12月25日,在石柱镇上杨村198号捡拾男性弃婴一名,出生日期2013年12月22日,身体健康,随身携带物品有一个纸板箱,一条小毛毯,一件成人棉衣和一张白色纸条,上面写着该男孩的出生日期。

请孩子的亲生父母或者其他监护人,持有效证件与永康市社会福利院联系,联系电话:0579-87175919。即日起60日内无人认领,孩子将被依法安置。

永康市社会福利院
2019年2月28日