真皮沙发磨损老化，骨架却完好
扔掉可惜，找专业师傅翻新一下吧

沙发是许多家庭中都备有的家具，款式多样，价格不一。由于裸露在空气中，容易积累灰尘，加上常与人体摩擦，表面容易磨损、掉漆。一般说来，出现这种情况可以用翻新代替更换。

□记者 任晓

皮质沙发磨损严重 找专业师傅翻新

“我家的皮沙发老化了，需要翻新。”近日，家住西城街道的徐女士致电8890便民服务平台，预约沙发翻新服务。据了解，这套沙发是徐女士五年前购入的，包括一张四座沙发合两张单人沙发。

“扶手、坐垫和靠背上的皮料已经开裂了，有些部位已经很碎了。”徐女士摸了摸沙发，手上就粘了一层细末，要是往上面一坐，衣服裤子上也会粘上。

想到这套价格不便宜，加上骨架还完好，徐女士舍不得扔掉，便打8890便民平台，寻找专业翻新沙发的师傅。8890加盟商东城尤萨洗衣的俞师傅接到电话后，带着多种材料来到徐女士家。

徐女士选好之后，俞师傅开始估算所需皮料的面积，并通知厂家发货。等到货之后，他再次来到徐女士家，把沙发运到店里。

拆下旧皮当模板 换上裁剪的新皮

“最近接到沙发翻新的单子不少，大多是长期没保养导致的表面龟裂。”俞师傅说，接到电话后，他们会先上门判断是否还有翻新的必要，同时根据沙发的价值和翻新成本，给市民提出合理的建议。

在翻新沙发时，要把旧皮拆下来，作为裁剪新皮的模板。“沙发表面有弧度，用尺子测量会不准确。”俞师傅说，把新皮铺在桌子上，再把旧皮放上去，用铅笔轻轻描出轮廓，再进行裁剪。一般情况下，这个过程要一天时间，然后师傅再用专业缝纫机进行缝合。

除此之外，俞师傅还说，现在市面上布艺沙发的布套大多都是可拆卸的，翻新起来更方便。前不久，家住城西新区的王女士就给家里的布艺沙发更换了沙发套。

“市民挑选好布料之后，我们就把旧布套拆下来带回厂里。”他说，大概花了三天时间，就把新布套送回客户家中。

皮质沙发“磨损”也可能是掉漆了

“并不是沙发失去光泽就得翻新。”俞师傅回忆起家住香格里拉小区的应先生家的真皮沙发。

当时，应先生家的真皮沙发表面磨损，需要翻新。俞师傅到现场之后，发现只是沙发表面的油漆损坏。

“这种情况，只要给沙发补漆就行。”俞师傅说，补漆前，要将沙发清洗干净并晾干。这是因为沙发在使用的过程中，油渍和其他污渍附着在表面，影响着色。最早之前，他曾试着机洗，后来发现，还是手洗更能控制力度，能及时发现沙发上的小损伤，便于后期进行修补。

等沙发晾干之后，再进行调色、上色。等到颜色晾干之后，再进行固色，最后测试手感度。

“皮质沙发长期未清洗，积灰尘太多，看上去也像磨损。”俞师傅提醒，在准备翻新之前，要确认沙发是否破损，以免造成不必要的损失。

打上玻璃胶 防止灯罩掉落

近日，曼联家政的师傅架起梯子，为会展中心内部天花板的灯罩打玻璃胶，防止老化掉落。

曼联家政负责人吕伟介绍，除了日常的保洁服务、搬家服务以外，他们还有防水补漏、装修施工、门类安装等各类专业师傅，满足市民不同需要。

记者 吴航鑫 摄

氟管漏气 冷柜不制冷

135******16吕女士来电：店里的冷柜不制冷，需要师傅上门维修。

记者任晓报道 吕女士在丽州北路开了一家饭店，店里配了一台冷柜用来储存日常食材。前两天，吕女士发现，冷柜内外的温度相差不大。“我怀疑是冷柜坏了，就拨打88900000，找专业师傅上门维修。”吕女士说。

8890加盟商卢师傅接到单子后来到吕女士店里。检查之后发现，冷柜的氟利昂已经跑光了。“氟利昂所在的管路是全封闭的，出现这种情况应该是管路破裂了。”卢师傅说，由于管路是在冷柜内部，得把冷柜运回店里，使用专业工具进行维修。

“当时我就想，空调如果没有氟利昂，上门加氟就行。是不是冷柜也可以采取这种方式？”吕女士把自己的想法告诉卢师傅，卢师傅表示冷柜和空调不一样。

卢师傅介绍，冷柜加氟的方式和空调不同。空调内部有一个类似盖子的配件，能阻隔氟管与外界，而冷柜需要用到氧气焊，是无法在现场完成的。而且，正常情况下，空调内的氟利昂有1公斤，但是冰箱和冷柜里的氟利昂只有50克，要是氟管漏气，给冷柜加一次氟利昂，制冷功能最多维持两天，治标不治本。再加上这台冷柜其中一个压缩机已经损坏了，制冷效果也会大打折扣。

“师傅说，维修需要一个星期左右，饭店等不了。”吕女士说，听了卢师傅的分析之后，她决定买一台新的冷柜。

老鼠咬坏电线 洗衣机无法脱水

187******79杜女士来电：需要维修洗衣机。

记者任晓报道 杜女士家住东城街道。近日，她准备清洗衣物，启动洗衣机电源之后，虽然听到了进水声，却迟迟没有排水的声音。

“隔了一段时间，我再去看，洗衣机已经停止运转了，里面蓄满了水。”一开始，杜女士还以为是自己操作不当，于是重新启动电源，然后选择脱水功能。不料，洗衣机仍旧不能正常排水。于是，她只好拨打了88900000。8890加盟商卢师傅接到电话后来到现场。

卢师傅介绍，洗衣机里有一个排水阀，当洗衣机需要排水时，在电脑板的控制下，排水阀就会打开。现在无法排水，很可能是排水阀出现故障导致的。不料，更换了排水阀以后，洗衣机依旧无法正常排水。

“排水阀是电脑板控制的，于是，我又把电脑板给拆了。”卢师傅发现电脑板也是正常的。接着，他开始检查电脑板到排水阀之间的线路，发现其中一根电线上面有齿痕，像是被老鼠咬坏的。找到问题后，他更换了电线，又在外面缠绕了一层绝缘胶带。

卢师傅告诉记者，老鼠钻进电器内部，咬坏电线的情况常有发生。对此，卢师傅建议，最好给裸露在外的电线套上黄腊管或是金属软管。类似杜女士家这种情况，最可靠的方法，就是堵住电器后部的缝隙，防止老鼠进入。

扫一扫二维码
使用“一键生活服务”
享受便捷移车
和更多生活服务

苹果客户端二维码

安卓客户端二维码

商务信息

营业执照遗失公告
9390永康市石柱日用工艺厂遗失永康市工商行政管理局2013年10月16日核发的注册号为330784613005606营业执照（副本），声明作废。
永康市石柱日用工艺厂
2019年4月13日

营业执照遗失公告
9391永康市白马清洗设备有限公司遗失永康市市场监督管理局2017年8月22日核发的统一社会信用代码为91330784594354442X0营业执照（正、副本），声明作废。
永康市白马清洗设备有限公司
2019年4月13日

营业执照遗失公告
9394永康市豪尚豪工贸有限公司遗失永康市市场监督管理局2017年6月29日核发的统一社会信用代码为91330784074041016Y营业执照（正、副本），声明作废。
永康市豪尚豪工贸有限公司
2019年4月13日

营业执照遗失公告
9396浙江乔顺服装有限公司遗失永康市市场监督管理局2016年11月16日核发的统一社会信用代码为91330784MA28EJ313U营业执照（副本），声明作废。
浙江乔顺服装有限公司
2019年4月13日

营业执照遗失公告
9398永康市美芳交通安全设施经营部遗失永康市市场监督管理局2015年11月16日核发的注册号为330784615060881营业执照（正、副本），声明作废。
永康市美芳交通安全设施经营部
2019年4月13日

营业执照遗失公告
9399永康市五金城远策电料批发部遗失永康市市场监督管理局2018年12月18日核发的统一社会信用代码为92330784MA2FLMWTX7营业执照（副本），声明作废。
永康市五金城远策电料批发部
2019年4月13日

欢迎刊登分类广告