落差太小引起排水不畅导致堵塞

装修时要充分考虑排水管坡度问题

近日，市民吕女士醒来后听到家里有水滴落的声音。起初，她以为是自家水管漏水。检查后，她发现是楼上住户家排水管漏水。她找到了楼上的张先生说明情况，张先生致电88900000寻找水管工。8890平台加盟商施师傅接到单子后上门解决问题。

被建筑垃圾堵住的排水管。

□融媒记者 任晓

楼上漏水 楼下卫生间遭殃

吕女士家在华丰西路，房子是4年前买的二手房。接手后，她没有重新装修就入住了。

近日，吕女士早上醒来，突然听到有水滴落的声音。“滴水的频率挺快的，我以为是家里水管漏水了。”于是，她循着声音走进卫生间，将耳朵贴近洗脸台、洗衣机，可是并没有发现漏水点。随后，她走进淋浴房查看。

“一走进淋浴房，我就看到三处漏水点，地上也有不少水。”吕女士说，水是沿着扣板边缘流下来的。之后，她的丈夫拆下浴霸和其中几块扣板，看到扣板上面有一摊水。

漏水的是楼上住户家的水管。于是，她敲开了楼上住户张先生家的门。

“张先生联系了8890平台的师傅，他的父亲留在家里等师傅。”吕女士说。

建筑垃圾堵住排水管 水管接头被撑裂

施师傅爬上梯子，半个身子钻入吊顶，好不容易发现了漏水点。“落水管接头处开裂了。”他说，截断漏水位置的水管以后，才发现水管里面已经被建筑垃圾堵住了。

“很难确定还有没有其他堵塞点。”为了检查管道是否畅通，施师傅来到楼上张先生家。

张先生一家与吕女士一家先后入住。当初房子如何装修的，管道的具体走向等信息他并不了解。问清情况后，施师傅打开洗手盆的水龙头，确认没有明显的漏水点。随后，他在洗脸盆上蓄满水，再打开排水按钮，淋浴房的地漏里马上有水满上来，之后缓慢往下流。再返回楼下吕女士家，新更换的水管已经没有水漏出来。

落差太小 排水管经常堵塞

“排水不畅，和排水管的铺设方式有很大的关系。”施师傅说。

张先生家的洗手台靠近卫生间门，地漏位于洗手台左侧的淋浴房内，排水管主管在洗手台右侧，与洗手台排水管的距离不过二三十厘米。但是，洗手台排水管先是绕到右侧地漏，之后又绕回到主管。这样一来，排水管落差太小，异物容易在排水管内堆积。“想要解决这个问题，只能改变水管走向。”施师傅说。

“师傅，卫生间吊顶有点漏水，你再帮我看看。”吕女士说，紧挨着卫生间的客厅吊顶白色扣板已经变色。施师傅分析，这是水沿着排水管外壁渗下来引起的，可能是装修时防水没有做到位。如果想要根治，最好给卫生间重新做一遍防水。不过，这样一来工程量很大，施师傅建议先用防水涂料试一试。

8890便民服务平台提醒，房子装修时，要设计好管道的走向，做好卫生间防水补漏，以免入住后对生活造成影响。

胶水老化 水槽散架

□融媒记者 任晓

近日，家在江南街道的李女士致电便民服务热线88900000找师傅维修花岗岩水槽。

多年前房子装修时，她在阳台上安装了一个花岗岩水槽用来洗衣服。这个水槽用多块打磨过的花岗岩拼凑而成，拼接处用胶水固定。前两天，她发现水槽快要散架了。

“最早开始脱落的，是左侧下方放置肥皂刷子的花岗岩。”李女士说。没过多久，她又发现其他地方也出现了松动的迹象。于是，她拨打了便民服务热线88900000求助。8890平台加盟商刘师傅很快与李女士取得联系。

“时间太久，胶水老化了。”刘师傅说，“只要用胶水重新拼接就行了。”不过，这需要拆散整个水槽，将每块花岗岩重新打磨。

征得李女士的同意后，刘师傅小心地将花岗岩一块一块拆下。重新处理后，再由下往上一步一步进行拼接。最终，刘师傅花了半天时间完成水槽的安装。看着再次成形的水槽，李女士十分满意。

扫一扫二维码
使用“一键生活服务”
享受便捷移车
和更多生活服务

苹果客户端二维码

农田出租

龙山镇梅陇村现有标准农田约290亩（5个地块，可分租），对外公开招租。

报名截止时间：1月31日

联系电话：87831266
13665862897

永康市龙山镇梅陇村村委会
2021年1月20日

拍　卖

永康市东城阳光都市花园别墅29幢，淘宝阿里司法拍卖，占地使用面积179.44平方米，建筑面积406.58平方米。

联系电话：0579-89292625
0579-89292737

永康市流动人口服务中心招聘

流动人口服务中心招聘流管专管员若干名，男55周岁以下，女45周岁以下，初中以上学历，会使用智能手机，工作责任心强，沟通能力较好。

报名时间：即日至2021年2月

报名时应提供以下资料：学历证书、身份证、户口簿及相关证明材料等原件和复印件各1份，1寸近期免冠彩照2张。

报名地点：永康市丽州北路1号（公安大楼2楼）联系人：李女士，赵女士 联系电话：13858913706、15988566028。

信息我们提供
机会请您把握
永康日报广告中心
0579-87138766
地址：望春东路88号
（永康日报大楼一楼）