

空调霉味扑鼻？该换滤芯了！

专业人士建议 汽车空调滤芯最好每年更换一次

进入夏季，汽车空调的使用率逐渐提高。但是，与室内空调一样，汽车空调也可能遇到异味严重、制冷效果差等问题，影响车内人员的身体健康和舒适度。

最近，8890 汽车维修加盟商就接到了不少车主来电，希望在梅雨季节到来之前，对汽车空调进行一次比较彻底的清洗和保养。



□记者 吴航鑫

长期未使用 汽车空调有异味

杨先生的汽车开了八年多，随着汽车使用年限的增加，对于汽车的定期保养，他也不那么在意了。

最近气温虽然并不高，但是由于经常下雨，空气比较潮湿，为了给行驶中的车辆除雾，杨先生都选择开启空调。

“每次一打开空调，那股味道就让我受不了。”据杨先生介绍，打开空调以后，虽然挡风玻璃上的雾气很快就会散去，但是从空调出风口扑鼻而来的一股霉味，每次都让正在驾驶车辆的他直皱眉。

不仅有恼人的霉味，杨先生还发

现，空调的制冷效果似乎也下降了一些，空调的档位已经开到足够大，但是出风量很小，没有以前给力了。想到接下来的高温天，杨先生赶紧把车开到了 8890 加盟商蓝泰汽车维修部，让维修师傅把汽车空调发出异味和制冷不给力的问题解决了。

空调滤芯易霉变 每年至少更换一次

“空调滤芯这么脏啊，怪不得会有臭味。”杨先生看到维修师傅从副驾驶手套箱内侧拆下了空调滤芯，只见滤芯已经变成了黑乎乎的一块板子，里面已经积累了不少杂质。

“空调滤芯太脏了，而且已经出现霉变了，所以异味才会这么严重。”蓝泰汽车维修部负责人张永帅分析，由于最近经常下雨，空气湿度较高，加上杨先生这辆车的空调滤芯

已经很久没有更换，“超期服役”的空调滤芯发生了霉变，所以导致空调异味严重。

张永帅介绍，空调滤芯就像是一道关卡，能过滤掉很多灰尘、花粉进入车内，但是如果不及时更换，积尘严重的空调滤芯也会影响空调的出风效果。除了常见的灰尘以外，小昆虫、树叶都是空调滤芯上的“常客”，维修师傅们甚至还在空气滤芯上发

现过让人作呕的死老鼠，这些都是异味的来源。

张永帅提醒，如果空调滤芯过脏，不仅会影响空调出风，降低制冷效果还会对车内人员的呼吸系统造成损害，所以空调滤芯最好每年更换一次，当然，如果汽车经常行驶在灰尘比较多的道路上，可以考虑缩短更换空调滤芯的时间，建议半年更换一次。

清洗蒸发箱 除异味效果最好

“一般来说，除了空气滤芯太脏，蒸发箱表面发霉也是引起空调出现异味的重要原因。”蓝泰汽车维修部负责人张永帅说。

蒸发箱表面为什么会发霉呢？张永帅介绍，当汽车空调开启后，从鼓风机吹出来的风，经过表面冰凉的蒸发箱，就变成了冷风吹进车内，这就是让车内人员感受到清凉的空

调冷风。而空调关闭时，蒸发箱还会保持一段时间的冰凉状态，周围的水蒸气会凝结成水珠附在它的表面，这时鼓风机已经不转，没有风吹走水珠，时间一长蒸发箱就会发霉，臭味就是这么产生的。

“如果单单从空调进风口喷入清洗剂，清洗剂无法到达蒸发箱表面，这样的清洗效果不彻底。”张永帅介

绍，由于蒸发箱的位置比较隐蔽，需要拆掉仪表台，才能对蒸发箱、管道等空调系统进行彻底清洗，虽然麻烦了点，但是除异味效果最好。

目前，还没有彻底防止蒸发箱产生异味的方法，只能是尽量延缓，最有效的办法是每次开车快到目的地停车前几分钟，提前将空调关闭，用自然风将蒸发箱表面的水珠吹干。

地弹簧损坏 玻璃门有隐患

181*****39 方先生来电：需要维修玻璃门的地弹簧。

记者任晓报道“我店里的玻璃门出故障了，需要师傅上门维修。”前两天，8890 便民服务平台接到市民方先生的来电求助。

方先生的店开在广场路上，店门口有两扇宽约 1 米、高约 2 米的玻璃门。无论是推门进入，还是走出，松开玻璃门后它都会回到原来的位置。但是当天开门营业时，方先生像往常一样，把其中一扇玻璃门往里推，进门之后他发现这玻璃门并没有回到与另外一扇对齐的中间位置，而是往外面偏了大约 40 厘米。

“玻璃门往外偏了这么多，等天气热起来空调制冷会受到影响。”方先生说，除此之外，他还担心顾客推门的时候如果用力太猛，关门时门会因为惯性而撞到后面进来的人，造成人身伤害。于是他赶紧拨打 88900000，加盟商陈师傅接到电话后与方先生取得联系。

为了节省时间，陈师傅让方先生把门的故障情况通过视频拍摄的方式传给他。通过视频，陈师傅确定是地弹簧出现了问题。“地弹簧的作用，就是在门体受到外力之后，能恢复到最初的位置。”陈师傅介绍，如果长期过于频繁地开关门，地弹簧的使用寿命会缩短。于是，他带上相同型号的地弹簧来到方先生店里。

“维修之前，需要先把这扇玻璃门拆卸下来。”陈师傅说，由于玻璃门的面积比较大，拆卸过程有一定难度，耗费了不少时间。陈师傅查看之后，小心地动手拆玻璃门，之后把安装在地面上的旧地弹簧拆下来，用快干水泥将新的地弹簧固定好。

一个半小时之后，陈师傅更换完地弹簧并将门安装好。此时再试用，玻璃门恢复正常。

感应针失灵 煤气灶点火后很快熄灭

158*****95 戴女士来电：煤气灶点火时经常出现问题，需要师傅上门维修。

记者任晓报道“煤气灶点着火之后，松开旋转开关，火焰就熄灭了。”近日，市民戴女士致电 8890 平台，说起她家煤气灶的问题。

戴女士家住望春小区，前段时间，她打开煤气瓶打开旋转开关，火焰持续了几秒后就熄灭了。重复多次还是一样，于是她拨打了 88900000。8890 加盟商胡师傅接

到电话后上门检查，发现是感应针出现问题。

“感应针在点火针附近，只有两者都正常，才能顺利点燃煤气灶。”胡师傅说，转动旋转开关只能暂时打开燃气管道的阀门，松开旋转开关阀门就会关闭，要想让阀门持续开启，需要让感应针的温度升高。

胡师傅介绍，旋转开关后，阀门开启，点火针工作，产生火焰后感应针的温度升高，与其相联系的内部装置对燃气通道阀门产生吸引力，使阀门打开，燃气供给煤气灶。在煤气灶

使用过程中，如果汤水溢出浇灭火焰，感应针温度降低之后，阀门会自动关闭隔绝燃气，防止发生意外。

“如果感应针失灵了，阀门就无法持续打开。”胡师傅说，老化、生锈、污渍堆积都会影响感应针的使用效果。胡师傅把煤气灶拆开，果然发现面积了很多污渍，已经生锈了的感应针几乎已经无法使用。

找到故障原因后，胡师傅熟练地更换感应针，确认新的感应针能够正常使用后，胡师傅还对煤气灶进行了清洗。

8890 诚邀加盟商

8890 便民服务平台已经深入人心，各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求，并与实力商家创造良好的合作契机，现诚挚招募水泵维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线：88900000