

卫生间地面松动产生裂缝 楼下漏成 水帘洞 铺 4 层防水材料 18 天才解决问题

卫生间作为日常生活中必不可少的一部分，而且常常与水为伴，要是它的防水不过关，可能会给楼下住户造成不必要的麻烦或是损失。

近日，8890 加盟商周杨防水的应师傅，帮市民王女士解决了持续好久的卫生间漏水问题。

记者 任晓



卫生间地面松动 楼下漏水严重

我现在见到楼下的邻居都很不好意思，麻烦你赶紧帮我解决这个问题。去年12月中旬，家住东城街道的王女士通过8890便民服务平台，找到了应师傅，说起了她家卫生间的问题。

几个月前，楼下的邻居突然找到王女士，表示自家卫生间的天花板上总是有水滴下来，墙壁上也有不少水

渍，怀疑是王女士家的卫生间漏水了。王女士听完后，马上到邻居家查看，发现情况比她想的严重。在讨论怎么办时，她的这位邻居表示，前些年自己家也曾出现这种情况，是从市面上找师傅解决的。

我找到了邻居所说的那位师傅，觉得他所说的方法治标不治本。

王女士说，她考虑了之后，果断找到了8890便民服务平台。

应师傅接到电话后，来到王女士家查看情况。王女士表示，自己工作忙，于是就把补漏工作全权交给应师傅。应师傅测量了卫生间大小之后，将补漏流程、补漏所需的材料列了清单交给她，双方协商之后签订了合同。

水泥下有 30 厘米深的沙子和石子

双方协商之后，应师傅先将卫生间里的浴缸和坐便器移走，准备破开地砖和水泥。应师傅说，由于没有卫生间的水管铺设走向图，他们只能根据经验避开水管，以免造成不必要的损失。

正常情况下，卫生间地面为10厘米深，但是这户人家，地砖之下竟然还有30厘米深的沙子和石子。应

师傅说，表面的水泥层也很薄。他猜测，应该是沙子水泥层年限久松动，加上水泥层薄，人在上面走来走去产生裂缝，这才导致漏水。卫生间面积约为4平方米，若是这样计算，这些建筑垃圾的体积就有1.2立方米。

原本计划着，在卫生间底部涂防水材料，浇筑混凝土之后再涂防水，最后

再贴瓷砖。现在一来，若想按照原计划，就得将所有的沙子、石子清理掉，难度增加，成本也曾加。于是，他再次与王女士商量，决定保留一半的沙子和石子，再在上面铺设混凝土做防水。

王女士家在5楼，当天，两名师傅将沙石挑下楼。建筑垃圾等做好防水之后我们一同清理。应师傅说。

铺 2 层无纺布 涂 4 层防水材料

将留下的一半的沙子和石子铺平之后，我们在上面浇筑了20厘米厚的混凝土。应师傅说，之后花了3天等混凝土凝固。

为了防止墙面与地面之间产生裂缝，师傅们在这部位铺上了无纺布，之后再涂上防水材料。

要等上一层防水材料干了之后才能铺设下一层。那几天气温低，一天只能铺一层。应师傅说，隔天，又铺设一层无纺布，再涂防水材料。总共铺了2层无纺布，涂了4层防水材料。

料。之后再往卫生间地面上放水，等了三天，确认没有漏水现象。之后再再进行地砖的铺设。

整个过程花了18天，每个环节师傅都很认真。看着问题解决，王女士很高兴。

电路板烧坏 油烟机 罢工

151*****02 李女士来电：油烟机无法转动，需要维修。

通讯员陈艳理报道：李女士家住安居苑小区，多年前，家里厨房安装了一台油烟机。据介绍，这些年来油烟机表现一直良好。

近日，李女士照常做饭时，按下油烟机电源，发现它不会转动。反复按了多次，油烟机还是没有反应。面对无动于衷的“高龄”油烟机，李女士

束手无策，她联系了8890便民服务平台，希望师傅上门检查故障。

8890加盟商胡济南师傅接到派单时，正在别的市民家服务，无法赶过去。于是，他马上联系了李女士，约好合适的时间上门维修。

第二天，胡师傅骑着车带着工具箱来到李女士家。经过检测，他发现，里面的电路板已经烧坏，使用了十多年，寿命也到了尽头，而且这个电路板款式过老，店里没有该类型的配件。

因此，胡师傅建议，不拆除电路板，在电路板外重新接一根电路开关。

油烟机的电机还是完好的，只需外接一个开关，就可以继续使用油烟机。李女士听了胡师傅的提议，表示赞同。

协商达成一致后，胡师傅拿出工具，在原来的电路板上接上新的电路开关后，再装回电路板，按下电源，油烟机正常启动，两个小时后，完成了油烟机维修工作。

汽车凌晨 撘挑子 师傅上门补胎

通讯员陈艳理报道：车子瘪胎了，赶紧帮我找个师傅。近日凌晨，市民赵先生开车行驶在城区，突然感觉车子出现了异常，打方向盘时轮胎容易打偏方向，他便赶紧下车查看情况。

前轮被扎破，轮胎瘪了。由于正下着雨，而且又是凌晨，附近的汽

车维修店也关门了，只能拨打88900000。

接到电话时，8890加盟商蓝泰汽修张师傅已经睡下了。了解情况后，他马上起床，20分钟后赶到现场。从自己的车里取出工具包，把赵先生车子的车轮拆下来，开始补胎。

轮胎被钉子扎破了，不过还好，不用换胎，补一下就可以继续行驶了。张师傅拿出补胎液，对轮胎进行修补。没过多久，张师傅把补好的轮胎重新装回车上，车子正常上路。

8890提供24小时汽车抢修救援服务，只要市民有需求，我们就会马上赶往现场救援。张师傅说。

水温长期过高 电热水器 发烧

130*****35 陈先生来电：电热水器需要维修。

通讯员陈艳理报道：前几日，家住华丰西路的陈先生致电8890便民服务平台，表示家里的电热水器启动不了。

陈先生说，这台电热水器已经使用多年，最近家里的房间刚刚装修好，就把这台热水器移装到房间的卫生间里，不料使用了一两天就出现问题。

8890加盟商俊熙家电的汪师傅接到电话后，来到陈先生家。他拆开热水器，发现内部的水热水器过热保护开关已经损坏。我平时使用热水器的时候，习惯性把水温调高点。陈先生道出了缘由。

只要更换一个新的过热保护开关就可以了。汪师傅进行多方面检查后得出结论。

当热水器水温超过过热保护开关的指定温度时，过热保护开关会自动跳闸，使热水器断电，防止造成过烧损坏。汪师傅解释，陈先生家的电热水器长期水温过高，而且使用年数长，这才出现烧坏现象。

10分钟后，新的过热保护开关更换成功，插上电源后，电热水器正常启动。

一直以来，我对8890的师傅都很信任，这次维修热水器的师傅服务态度我很满意的，价格收得也很合理。陈先生称赞道。

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码