


# 路面低洼水汪汪 涉水行车要遭殃

## 多雨季节 汽车抢修师傅忙得够呛

过去的一段时间里,连续的强降雨导致很多路面出现了积水,不仅导致交通拥堵,也给一些尝试强行通过积水路段的车辆带来了不小的影响,汽车发动机进水等情况也时有发生。遇到这种情况,如果操作不当,很可能加重损失。

近日,8890加盟商蓝泰汽修师傅们每天都奔波在抢修的路上,对于梅雨季节的用车和接下来高温天的用车问题,他们也提供了一些注意事项。

□通讯员 陈艳理



### 开车经过积水路段 轮胎被扎破

前几天一早,家住滨江花园的胡女士来到地下车库,准备开车出门。刚走到车子边上,她就发现车后轮居然瘪胎了。

昨晚经过一处积水路段的时候,我就感觉车子不太对劲,当时也没多想,现在回想起来肯定是那个时候被戳破的。瘪胎的车子不能上路,胡女士记得后备箱里有一

个备胎,不过由于以前没遇到过这种情况,胡女士根本不会换轮胎,只能找师傅来帮忙。

于是胡女士拨通了88900000,联系到8890平台加盟商蓝泰修车的张师傅。

当时下着大雨,张师傅和同事正在外面抢修车辆。不出20分钟,张师傅和同事就赶到了胡女士停

车的地方,找到了正焦急等待的胡女士。简单沟通了以后,张师傅拆下已经瘪了的车胎,从后备箱里拿出备用轮胎,不到十分钟就给把备用轮胎换了上去。

师傅的服务很棒,抢修很及时,没有耽误我太长时间。胡女士称赞,8890平台不仅服务效率高,收费也很公道。

### 遇到积水路段 建议绕行或缓慢通过

前几天持续降雨,很多地势较低的地方出现了积水,如果车子被淹、发动机熄火,司机该怎么办?

发动机进水熄火后,切记不要重新发动车子。张师傅提醒,因为不同类型的汽车,进气口高度不一样,像越野车的进气口位置就比较高,就算开进稍微深一点的积水里也没问题,但进气口较低的轿车和跑车就要特别小心,遇到积水路段建议尽量绕行。

经过积水路段的时候,千万不能猛踩油门加速通过。张师傅建议,采取缓慢通过的方式最保险,如果遇到对向会车,可以适当加速,抵消对向车辆经过涌起的水浪,但不能猛踩刹车。

如果车辆开进水里后熄火,不能找保险公司理赔?

首先需要买涉水险,对于涉水险,有明确的赔付范围界定。记者电话咨询了相关保险公司客服,

对方表示,车辆在行驶状态下通过涉水路段,在通过时熄火且没有熄火后二次点火,如果车辆投保了涉水险,可以赔付发动机受损的费用,但如果是进水熄火后二次点火导致的发动机受损,保险公司则不会赔付发动机损失。

8890平台提醒,车辆经过积水路段熄火后,切不可尝试再次点火,正确的操作时及时离开车辆,并拨打救援电话。

### 定期给汽车做 体检 消除安全隐患

有些汽车使用年限久了,又碰上梅雨天,车子老是发动不了,这是怎么回事呢?

这可能是点火系统因为潮湿而导致漏电。张师傅说,车内线路老化其实是大问题,不仅雨天时存在安全隐患,在夏季高温天气下,还会增加车子自燃的概率。因此,车主要定期做好车辆体检工作,消除不必要的安全隐患。

梅雨季节过去以后,高温天气就会紧跟着到来。高温天里,汽车

需要做哪些保养呢?

一般来说,车子总里程开了5000公里以上(根据不同类型车辆不同的标准),就需要去4S店或者汽修店做一次全面的保养。张师傅建议,每次常规保养都要更换机油、机油滤芯、空气滤芯等,如果是上了年纪的汽车,容易出现空调不制冷、发动机水温过高等情况,司机在行驶过程中要时常留意仪表盘指示灯的情况,一旦发现水温过高提示,应该第一时间靠边停

车,等待水温恢复正常后再行驶,或者联系施救车辆前来处理。

张师傅提醒,在高温状态下,车门车窗位置的密封胶条会加速老化,导致车辆密封效果下降,如果发现胶条老化的情况,最好及时更换。

市民遇到汽车故障问题或是需要做专业的汽车保养,可以使用一键生活服务APP下单,8890平台会在第一时间送上专业的汽车施救抢修服务。

## 电视配件老化 有声音没图像

记者任晓报道 我家电视机没有图像和声音,帮我找位师傅来看看吧。最近,家住江南街道的周阿公每天都要跟自家电视机磨性子,每次开机后只能看到一片黑屏,半个小时以后才会出现图像。前两天,电视机干脆彻底坏了,正好外孙来看他,就让他拨打88900000预约维修师傅。

8890加盟商业信家电维修部的方师傅接到单子后,与周阿公取得联系,并在约定好的时间上门。

电视机的电容和稳压芯片坏了。方师傅说,电容是给电视机充电的,稳压芯片是把标准的220伏交流电转化为适应电视机运行的电压。那么,之前需要开启半个小时才能出图像是什么原因?

方师傅说,正常情况下,通电后电容就会给电视机充电,而这个电容已经老化,也就是说,给电视机充电的速度变慢,导致启动时间增长,现在电容已经彻底没用了。

花了半个多小时,方师傅更换了电容和稳压芯片,之后电视机恢复正常。

当天,致电8890便民服务平台维修电视机的,还有家住南苑路的李女士。

我们家的电视机有声音但是没有图像。李女士说,看电视是她平日里打发时间的方式。这几天电视机坏了,又赶上连续下雨,她也无处可去,所以想着找个靠谱的师傅上门维修。

8890加盟商尹师傅接到单子后来到李女士家,拆开电视机检查后发现,限流电阻已经损坏了,他判断是受潮引起的。

找到问题后,尹师傅对内部已经受潮或发霉的部件进行烘干焊接。他建议,平时尽量不要用湿抹布擦拭电视机。

扫一扫二维码  
使用 一键生活服务  
享受便捷移车  
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码