

选择了制热模式 可吹出来的都是凉风 空调不制热？可能是制冷剂不足了

记者吴航鑫报道 近日,气温降了不少。突如其来的降温让不少人选择开启空调取暖,8890平台接到的有关空调不制热的求助也变得多了起来,其中有不少与制冷剂泄漏有关。

空调吹出凉风 预约师傅检修

据了解,陈先生所在的办公室里的空调用了三年多,以前没出过什么故障。前两天,陈先生就发现,空调口吹出来的风没有以前暖和了,没想到过了两天,空调直接不制热了,吹出来的都是凉风。

陈先生看了看天气预报,发现过几天的气温更低。于是,他赶紧通过“一键生活服务”APP下单,预约了维修师傅上门来检修。

空调不制热 居然和制冷剂有关

小吴家电的吴师傅上门检查后表示,陈先生办公室的空调不制热,

是因为制冷剂泄漏了。空调不制热,居然是缺少制冷剂的缘故?对于这一结果,陈先生十分疑惑。

对的,空调制热也需要制冷剂的。吴师傅解释,制冷剂经压缩机加压后,成为高温高压气体,进入室内机的换热器冷凝液化放热,从而起到将室内空气加热的效果。

通过仔细的检查,吴师傅找到了制冷剂泄漏点。添加制冷剂后,空调很快恢复制热。

吴师傅说,冬季空调不制热的报修单较多,很多都是制冷剂不足导致的。另外,当室外温度过低的时候,空调外机可能会出现无法化霜的情况,空调也会出现无法制热的现象。

合理使用空调 既高效又省电

和夏季使用空调制冷相比,冬季使用空调制热的家庭要少得多。这其中有空调制热太干燥的原因,还有就是很多人认为用空调取暖太费电了。其实,想让空调制热既高

效又省电,并非没有办法。

首先,空调匹数要和房间大小适宜。如果空调匹数太小,房间面积太大,空调的制热效果自然不佳。吴师傅介绍,1匹冷暖挂机的制热面积约为8至14平方米,1.5匹冷暖挂机制热面积大约是10至18平方米。如果是楼房的顶层或者密闭不好的房间,相应的匹数可以更大一些。

其次,是设置合理的温度。冬季,空调温度每调低2℃,约能节省10%的电量。因此,在能取暖的前提下,空调设置的温度自然是越低越好。此外,由于热空气会上升的原理,把空调出风口的角度向下,既能加快室温上升的速度,也可以达到省电的效果。

还需要注意的是,刚打开空调时,建议把风速设为高风速,以加快温度的冷热交换。等到接近设定的温度后,就可改成低风速。

最后还有一点,就是不要频繁开关空调,否则空调会更加耗电,压缩机的损耗也会增加。

油垢堆积太厚 油烟机噪声大

记者任晓报道 我家油烟机启动时噪声特别大,需要师傅上门维修。近日,家住西城街道的赵女士因为油烟机异响问题向8890平台求助。

前两天,赵女士准备烧午饭。一开启油烟机,她就听到异响。整台油烟机抖得厉害。赵女士马上拨打了88900000,预约师傅上门维修。8890加盟商胡济南师傅接到单子后来到现场。

胡师傅先是开启油烟机进行观察,接着,他拆下油烟机,看到风页上有一层厚厚的油垢,显然已经影响了油烟机正常运转。

油垢堆积后,电机需要更多的电能才能让风页转动。胡师傅说,风页已经超出了它自身的承重范围,转动起来更加费力。把油烟机清洗一遍,就能解决。他说。

清洗之后,油烟机恢复正常。清洗完之后,油烟机要继续开启10分钟,才能将里面的水分排干。他说。除此之外,平时使用时,炒完菜尽量不要立即关闭油烟机,继续开启一段时间尽可能将在油烟机风页上的油烟吸干。

胡师傅介绍,油垢积累过多,油烟机吸力会变弱,长期超负荷运转,会烧坏电脑板和电机。一般情况下,油烟机一年需要深度清洗一次。

深度清洗包括过滤网、外壳表面清洗,也包括内部叶轮及其他零部件的清洗。胡师傅提醒,清洗时要避免电机进水,最好是请专业人员上门服务。



车内空气 检测治理

近日,8890加盟商绿诺环保的负责人卢康宁为客户的新车做了全面的车内空气检测治理。目前,越来越多人开始注重车内空气质量,车内空气检测治理的需求量越来越大。

记者 吴航鑫 摄

铺上两层防水材料 屋顶漏水才解决

记者任晓报道 前不久,家住东城街道的应先生发现,家里顶楼漏水了。

只要一下雨,顶楼的天花板上就会有雨水滴下来。应先生说,刚开始情况并不严重,也就没太重视。后来,漏水现象越来越严重,连墙壁上也出现了不少水渍,给日常生活带来了麻烦。于是,他找到了8890平台求助。8890平台加盟商曼联家政的吕师傅接到单子后来到现场。

吕师傅查看之后发现,应先生家的房顶上有一个小平台,屋顶的坡度不是很大。根据他的经验来分析,平台边上的缝隙增大,雨水在此汇聚,这才引起了漏水。

这种情况,铺设防水材料比较合适。吕师傅说,为了更好地解决漏水问题,建议整个顶楼都铺上一层防水材料。他把修补计划告诉应先生,并列了几种不同的防水

材料供应先生挑选。应先生挑选确定后,吕师傅开始为防水补漏施工作准备。

室外补漏,必须要在天气晴朗的日子里施工,这样有助于材料与屋顶贴合。吕师傅说,趁着最近几

天天气好,师傅们抓紧时间铺设了防水材料。前两天,应先生再次联系到吕师傅,表示还有轻微的漏水现象。吕师傅再次来到现场,又铺设了一层防水材料。



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码