

裸露在外的铸铁管老化开裂漏水
还是换上耐腐蚀的 P P R 水管吧

记者任晓报道 近期,8890平台接到的生活服务单子中,管道维修的单子占了不少,管道老化导致漏水是主要原因。

材质差年限长 水龙头被拧断

洗手台上的水龙头竟然被我拧断了。近日,家住五金城的蔡先生说。

据了解,蔡先生家的水龙头已经多年没有更换过。前两天,他像往常一样在洗手台边洗漱。蔡先生拧紧水龙头的时候,水龙头突然断了。喷出来的自来水喷了蔡先生一身,他赶紧关上总开关,并向8890平台求助。施加兴师傅接到单子后上门检修。

这种情况挺常见的,水龙头断了,与材质差、使用年限长都有关系。施师傅说,绝大多数断掉的水龙头都已经使用了多年。一般情况下,更换这类水龙头并不难。施师傅列出几种水龙头的型号,供蔡先生选择。施师傅跑到五金店购买材料后顺

利换好水龙头。

落水管老化 污水流了一地

家里的落水管漏了，真麻烦。最近，家住西城街道的王先生看着墙外地面上的一摊水说。

前几天,准备出门的王先生发现房屋外面有一摊水。当时,王先生并没有在意。后来,他才注意到,只要厨房的洗菜池一放水,落水管里就会有水漏出来。他找来施师傅帮忙。

施师傅发现,王先生家的这根落水管约3米长,是铸铁材质的。经过多年的风吹雨淋,落水管表面早已锈迹斑斑,还出现了不少裂缝。查看之后,施师傅建议把整根管子都换成新的。

这根水管安装在室外,更换起来不太容易,得花不少时间。施师傅先跑到市场上买来新水管,然后在做好安全措施的情况下,取下旧水管。花了一个上午的时间,施师傅总算把新水管换了上去。

铸铁管生锈漏水 换成PPR水管

鲍先生是九铃东路一家公司的员工。前两天,他发现公司的自来水管漏水情况有点严重。要是放着不管,不知道要浪费多少水。于是,他赶紧找水管师傅来维修。

记者了解到,鲍先生公司铺设的也是铸铁材质的自来水管,出现漏水现象的,也是裸露在外的那一段。施师傅经过估算,确认需要更换的水管长度大约是10米。

水管连到墙脚的那一段,得敲开水泥地面才能更换。征得鲍先生同意后,施师傅拿来工具,沿着水管的铺设走向将地面凿开,之后再更换水管。整个施工过程持续了两个多小时。

施师傅介绍,铸铁管多为十多年前铺设,多年裸露在外,使得这种材质的水管老化生锈。目前,这批铸铁管都到了需要更换的时候。施师傅建议,如果需要更换水管,市民尽量选择使用耐腐蚀、寿命长的PPR材质水管。

电瓶老化缺电 货车无法启动


记者任晓报道 近日,市民成先生开着小货车,把一车货物运到首府壹号小区。等卸完货准备离开小区时,他才发现车子无法启动了。

可能是电瓶没电了。成先生介绍,这辆小货车买来五六年了,之前也发生过类似的情况,当时就是通过搭电解决的。于是,他向8890平台寻求救援服务。8890加盟商蓝泰道路救援公司的张师傅接到单子后,很快赶到现场。

张师傅发现,小货车的电瓶已经基本丧失了蓄电功能。这是正常老化,没办法维修,只能换上新的电瓶。张师傅说。

于是,张师傅找来适配的电瓶,花了十几分钟完成更换,小货车果然能够顺利启动。张师傅介绍,因为电瓶亏电导致车子无法启动的情况常有发生。除了电瓶正常老化导致亏电以外,司机操作不当也会导致电瓶亏电。

停车以后,司机忘记关闭车内电器,从而导致电瓶缺电的情况最常见。张师傅说,司机下车前,要确认车内电器都处于关闭状态。



喷洒溶剂 清除甲醛

近日,8890加盟商绿诺环保的卢师傅来到金色港湾小区,为客户的新房子清除甲醛。卢师傅介绍,他们使用的专业溶剂喷洒在家具上,会形成一层保护膜。家具挥发出的甲醛一旦碰上保护膜,就会被分解成二氧化碳、水和其他无害物质。

记者 任晓 摄

小配件坏了 热水器不制热

记者任晓报道 黄先生家住中浙阳光花园小区,家里有一台空气能热水器。前两天晚上,黄先生准备洗漱,可是他打开水龙头等了很久,一直没有热水流出来。他只好用冷水洗漱。第二天一早,黄先生就向8890平台求助。8890加盟商宇恒暖通徐师傅很快与黄先生取得联系,并在约定的时间内上门。

徐师傅上门后,马上开始检查空气能热水器。徐师傅发现,热水器的风机能够正常转动。他检查了电脑板,很快确认是启动电容损坏了。小小的启动电容控制着热水器的加热功能。很快,徐师傅就修好了启动电容。

徐师傅还发现,黄先生家的这台空气能热水器的制冷剂所剩无几,这也影响了空气能热水器的加热功能。空气能热水器的工作原理和空调相似,也需要制冷剂才能正常工作。于是,徐师傅给空气能热水器加足了制冷剂。

当天,因为热水器主板故障向8890平台求助的,还有家住南苑路的陈先生。

陈先生家里装了一台储存式电热水器。前两天,他发现热水器不加热了。宇恒暖通的应师傅上门查看后,确认是电热水器里的主板烧坏了。

据了解,陈先生家这台储存式热水器以前是可以控制水温

的。前不久,这个功能失灵了。每次要使用热水,陈先生一家都得提前插上插头,等水温达到一定温度,拔掉插头以后才能使用,操作起来非常麻烦。当天,陈先生用完热水后,忘了拔掉插头。这下,热水器一直在加热,主板长期处于超负荷工作状态,时间一长就烧坏了。

应师傅去市场上买来合适的配件换了上去,电热水器的水温控制功能很快恢复正常。应师傅提醒陈先生,每次使用完热水器后,最好及时把插头拔掉,这样既能避免发生意外,还能延长电热水器的使用寿命。

2月18日,石柱镇下里溪村房东章某英未按时报送流动人口信息,被警方处以100元罚款。

2月18日,舟山镇外木坦村房东程某明未按时报送流动人口信息,被警方处以200元罚款。

2月18日,石柱镇永东村房东应某岳未按时报送流动人口信息,被警方处以100元罚款。

市流动人口管理办公室温馨提示:战疫需要,各房东、用人单位应主动实时报送流动人口相关信息。



扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码