

更改充电桩线路 换掉老化的空气开关 专业师傅 对症下药 解决用电问题

眼下虽然不是用电高峰期，但8890便民服务平台接到有关用电问题的单子却不少。其中，有空气开关故障，有需要更改电线的，还有需要检修电路的，忙坏了8890平台的电工师傅。

记者 任晓



凌师傅在检修电路

找电工师傅更改充电桩线路

近期，家在桃源路的盛女士买了一辆电动汽车。为了方便给汽车充电，她在一楼安装了一个充电桩。盛女士家住六楼。前不久，盛女士和同一幢楼的五楼住户协商好，准备将充电桩转让给他。充电桩连接的是我家的电表，现在要转

让给别人使用了，得找师傅来更改线路。盛女士说。8890便民服务平台电工凌师傅接单后上门服务。在现场，凌师傅查看了受让充电桩住户的电动车，确认充电接口可以使用后，开始更改充电桩的线路。之前，盛女士在一楼单独给充

电桩安装了一个分电表，电线是从她家的电表上牵出来的。现在只要把电线从六楼电表上拆下来，然后接到五楼的电表上就可以了。凌师傅说。凌师傅花了一个下午的时间改好线路。

消防指示牌不亮 存在安全隐患

胡先生是经济开发区一家企业的负责人。近日，他发现企业消防通道里的消防指示牌不亮了。如果不赶紧把消防指示牌修好，万一发生火灾，可能会酿成大祸。胡先生说。于是，他致电便民服务热线88900000求助。凌师傅接单后到现场查看，发现这块指示牌的使用年限太久，已经坏了。只能换一个的。于是，凌师傅花了十几分钟，换上新的消防指示牌。

消防指示牌修回去，我就放心了。胡先生说。当天，需要电工服务的，还有家在公园里小区的杨女士。前些年，家里人在车库里装了一盏电灯。杨女士说，最近，我发现电灯的线路老化了，所以想找电工师傅上门改造线路。

凌师傅上门检查后发现，车库里有一个分电表，保险丝用的是保险丝保护开关。我建议换成安全系数更高的空气开关。凌师傅说。改造线路，要把裸露的电线铺设在保护套里，再将保护套固定在墙壁上。凌师傅估算好改造线路所需要的材料，用了一个上午时间完成工作。

空气开关老化故障 影响饭店营业

俞先生在金城路开了一家饭店。前两天晚上，店里正在营业，大厅里的灯突然熄灭了。怎么突然停电了？俞先生说，我赶紧跑出去查看，发现别的店都没停电。于是，他连忙致电便民服务热线88900000，希望电工师傅赶紧上门检修。凌师傅接到单子后马上前往现场。经过检查，凌师傅确认问题出

在空气开关上。据了解，俞先生店里用电量一直不小，不堪重负的空气开关也早已老化，这才出现故障。之后，凌师傅更换了新的空气开关，店内用电恢复正常。凌师傅说，当天，因为空气开关故障求助8890平台的，还有家在经济开发区的赵先生。

我接到的用电故障的单子中，绝大多数都与空气开关有关。凌师傅说，其中，空气开关老化是主要原因。除此之外，固定空气开关的螺丝松动引起的故障也不在少数。凌师傅建议，解决用电故障需要对症下药，只有根据不同情况采取相应的措施，才能消除潜在的安全隐患。

卷帘门轴承太细 弹簧容易绷断

记者 任晓

我家卷帘门的弹簧断了，帮我找个靠谱的维修师傅吧。近日，市民应女士致电便民服务热线88900000求助。当时，应女士正准备打开店门开始营业。正当她把卷帘门推到半空时，卷帘门一侧的帘片突然脱落。据了解，这扇卷帘门已经使用了近20年。近年来，同样的故障多次出现。每一次修好以后，同样的故障

几个月以后又会出现。这次我希望找个靠谱一点的维修师傅，帮我彻底解决问题。应女士说，朋友向我推荐了8890平台。8890平台加盟商吕师傅接到电话后上门服务。经过检查，吕师傅确认了故障原因：应女士店里的这扇卷帘门轴承太细，导致弹簧断裂。这扇卷帘门的轴承直径太小，和自来水管差不多。吕师傅说，把门帘往上推时，弹簧会顺着轴承卷起来。轴承太细，弹簧弯曲程度更

大，时间一长就会绷断。要想彻底解决这个问题，需要换一根更粗的轴承。吕师傅测量了轴承长度后赶回店里制作。一个小时之后，他带着制作好的轴承回来更换。很快，卷帘门可以正常使用。除了轴承和弹簧的原因外，暴力推拉也会缩短卷帘门弹簧的使用寿命。吕师傅说，用户平时推拉卷帘门时，不能用力过猛。如果出现故障，建议找专业人员上门检修。

电脑板出故障 洗衣机不好用

记者 任晓

近日，家在高圳路的胡女士发现洗衣机坏了。当天，她启动洗衣机，洗衣机能正常进水。不久以后，她发现不对劲：洗衣机内筒不会转了。于是，她致电便民服务热线88900000，希望维修师傅尽快上门检修。8890平台加盟商吴师傅接到单子后上门服务。吴师傅拆下洗衣机内筒，检查下方波轮盘中心齿轮的磨损情况。这个齿轮能让内筒与波轮盘严丝合缝。吴师傅说，洗衣机启动后，高速运转的波轮会带动内筒转动，达到清洗衣物的效果。吴师傅发现，这台洗衣机的齿轮磨损程度并不严重，可以正常带动内筒转动。既然齿轮没坏，那问题很可能出在电脑板上。吴师傅说，洗衣机进水后，需要电脑板来控制内筒转动。随后，吴师傅将洗衣机运回店里检修。他用工具拆下电脑板以后，发现有一路线路出现故障。很快，吴师傅修好了电脑板。测试正常后，他把洗衣机送回胡女士家里。

公 告

兹有杜英红、黄传告户坐落在：江南龙域天城17幢1单元1001室的房屋，钢混结构，原产权登记建筑面积143.4平方米，土地使用权面积11.1平方米，房产证号为江南字第00024597号，土地证号为永国用2011第5632号。因杜英红已于2016年3月24日死亡，现经其法定继承人共同约定：该房屋由黄传告、黄依诺、黄易朋继承。现黄传告、黄依诺、黄易朋申请办理不动产权转移手续及产权登记，如有异议者，请在3个月内提交书面异议报告及相关材料。联系电话：87174818 87174813 特此公告 永康市自然资源和规划局 2020年9月30日

转 让

永康市芝英物华废旧金属材料市场沿东永一线在建店面幢房及少量幢房现房转让，国有出让（商业），占地面积120平方米，五层电梯房，建筑面积670平方米，450万元/幢，产权证齐全，欲购者从速。联系电话：13967928889 669851朱先生