

紫微北路污水井淤泥过多导致满溢

市排水公司：次日便安排工作人员完成清淤

□融媒记者 程明星 通讯员 杨卓祎

3月17日，有热心市民向8890便民服务平台反映，紫微北路靠近330国道的污水井存在满溢的现象，希望有关部门尽快疏通。

18日，记者前往紫微北路了解情况。记者在现场看到，两辆标识着“水投排水”的黄色施工车一前一后停放在路上，4名身着橙色工作服的清淤工人布置好路障，正在作业。

随后，记者联系上了市水投排水有限公司办公室，并与负责该项目的方经理取得联系。方经理向记者介绍，一般情况下，巡查人员会定期对城区范围内的地下管网开展巡查，确认是否需要清淤。

“连日来，我们公司的4组清淤队伍分别对城区紫微路、华丰路、九铃西路、西塔路等多条容易出现污水井满溢的道路进行清淤。”方经理解释，紫微北路地下管网雨污混流，且只有两排污水管。由于紧邻330国道，平日途经此处的砂土车较多，车上掉落的沙土在雨水的冲刷下流入污水井，导致污水井因淤泥过多而满溢。



清淤工人在作业

记者在现场看到的两台黄色的作业车，一辆是疏通车，一辆是检测车。清淤人员将需要清淤的地下管网封好气囊后，用高压水枪对污水井管道进行喷射清洗。另外，进入污水井管道的检测机器人还会检查管道是否存在破损、脱节、塌方等情况。

今年，市水投排水有限公司已启动城区雨污管网排查、测绘、清淤、修复一期工程项目。该项目主要是对城区范围内的排水管网开展系统性清淤病害查找以及排水口污水源调查溯源，对城区排水管网进行疏通、清淤、检测、测绘，完善现有管网图，提高污水管网清淤的能力。

小区住户私装地锁存在安全隐患

市综合行政执法局：已拆除，后期将加强监管

□融媒记者 吕晓婷

近日，有热心市民向8890便民服务平台反映，白云西路2号楼附近不少住户私设地锁，凸起的地锁不仅占用公共资源，也容易绊倒老人和小孩，存在安全隐患，希望有关部门处理。

近日，记者来到市民反映的地点了解情况。记者在现场看到，小区通道一侧，地面上每隔几米就装着一把地锁。

据了解，该小区属于开放式老旧小区，小区内人员密集，车辆较多，停车位资源比较紧张。于是，有些住户就在小区通道上私自安装地锁。这种行为不仅占用了公共资源，也妨碍其他住户正常出行，不少人对此颇有微词。

随后，记者将问题反映给了市综合行政执法局江南中队。执法队员表示，接到市民反映的情况后，他们立即前往现场勘查。经查，白云西路1幢、2幢过道上装有十余把地锁，部分车辆沿着地锁外围无序停放。

针对这一情况，执法人员现场联系了当事人，责令其拆除私自安



执法人员在拆除地锁

装的地锁，并拆除了8把逾期未拆除和查询无主的地锁。同时，执法人员还清除了留在地面的膨胀螺丝。目前，该小区内的地锁已全部拆除完毕。

下一步，江南中队将定期开展巡查，不断优化辖区环境。执法队员提醒，私自安装地锁、地桩不仅阻碍他人正常通行，还会破坏路面平整，属于违法违规行为，会受到处罚。



你说我办

货车超载超速太危险 开展整治工作

市民来电反映 双舟线董村到方村路段，常有超载超速货车经过，存在安全隐患，设立的警示桩也已损坏，希望有关部门处理。

市交通运输局 3月13日，我工作人员已对损坏的警示桩进行更换。对于超载超速货车，我局计划在双舟线安装非现场执法设备和声光报警系统，并联合公安部门对该路段加强管理。另外，双舟线已列入2021年道路安全事故多发地隐患整治工作。

楼道内私拉电线 联系物业公司拆除

市民来电反映 中浙阳光花园小区有业主在楼道内私拉电线为电动汽车充电，存在安全隐患，希望有关部门核查处理。

市住房和城乡建设局 市民反映情况属实。我局工作人员已联系物业公司对私拉电线进行拆除。同时，我局也要求物业公司根据小区管理规约做好管理工作。

火锅店油污直排 责令立即整改

市民来电求助 溪中东路66号火锅店存在油污直排的现象，凝固的油污容易造成管道堵塞，希望有关部门处理。

市综合行政执法局 我局东城中队执法人员已前往现场勘查。经查，市民反映情况属实。执法队员向当事人发送调查询问通知书，责令其立即整改。

融媒记者 吴航鑫 整理

公益广告



小公筷 大文明

家庭用餐、公共聚餐 使用公筷分餐