

自身结构、温度差、外力、门框材料都会引起自爆

8890 教你正确安装使用钢化玻璃

记者任晓报道 上月28日,本报6版刊登了一则淋浴房的钢化玻璃门突然自爆的消息。钢化玻璃为什么自爆和安全使用引起了市民的关注。

近日,记者联系了8890平台专门制作玻璃的陈师傅,就钢化玻璃自爆原因和平常如何安全使用进行了咨询。

钢化玻璃自爆率千分之三

“钢化玻璃本身有一定的自爆率,但概率只有千分之三。”陈师傅说,玻璃的生产工艺和本身构成决定它会自爆,以现在工艺手段自爆暂时无法避免。

玻璃中的硫化镍结石是引起自爆的主要因素,其在热处理后,一部分结石的体积会随着时间的推移发生变化,在玻璃内部引起裂纹,从而可能导致玻璃自爆。


除此之外,玻璃版面的大小,深加工工艺的控制情况对自爆概率影响也较大。如果加工时操作不当,使玻璃表面有不当的划痕等缺陷也会引起玻璃自爆。

温差和撞击也影响自爆

那么,除了玻璃自身原因,还有哪些因素会引发玻璃自爆?

陈师傅介绍,钢化玻璃一般安装在卡槽或框架内。如果温度突然升高,玻璃以及安装部件热胀冷缩,在膨胀后相互挤压,挤压到一定程度玻璃就会自爆。依据热胀冷缩的原理,在高温的环境下,钢化玻璃温度骤降,也会引起自爆。

撞击也会使钢化玻璃自爆。虽然钢化玻璃的厚度与强度要好一些,但所



有的玻璃都怕撞击,平时使用时也要避免撞击。

当然,有时候撞击无法避免,如何在玻璃碎裂时减少对人的伤害呢?陈师傅支招,在钢化玻璃表面贴膜在一定程度上能减轻玻璃碎裂带来的危害。

最后,钢化玻璃门的门框材料同样影响自爆。门框材料主要有不锈钢、铝合金,陈师傅推荐使用不锈钢。这是因为铝合金制会被腐蚀。若是滑轮、活动槽被腐蚀玻璃就会有磨损。

选用夹胶玻璃较安全

据了解,目前市场上能制成钢化玻璃的主要有两种:普通玻璃和超白玻璃。哪款玻璃更好呢?

“相对来说,超白玻璃的自爆率要低一些。”陈师傅说,超白玻璃的含铁量极低,透光率达90%以上,防爆系数达99%以上。区别钢化玻璃和普通玻璃,陈师傅建议看颜色辨认,因为它比普通玻璃要白许多。

“另外,现在市面上还有一种夹胶玻璃,它是玻璃钢化后进一步的安全处理。”陈师傅介绍,它由两片玻璃,中间夹上中间膜,经高温高压加工制成。这种中间膜韧性好,玻璃在受外力时能吸收大量的冲击能量并使之迅速衰减,因此去购买时尽量选购夹胶玻璃。

品牌玻璃质量相对较好,而且一般大品牌的玻璃还有“保险证明”,陈师傅说,如果这种玻璃发生自爆,人员不小心被爆裂的玻璃所伤,可以向厂家索赔。

晾衣架安装不对称 钢丝绳会加重磨损

182*****52 吕女士来电:手摇晾衣架的钢丝绳断了,需要维修。

通讯员黄徐婷报道 近日,趁着天气不错,吕女士整理出一大堆夏季衣裤和薄被,准备清洗晾晒之后储藏起来。因为衣物实在太多,吕女士分堆清洗,等她第三次去晾衣服时,晾衣架突然掉了下来。

“还好我反应快,一把抱住了大部分滑下来的衣服。”吕女士说,事后检查才知道是钢丝绳突然断了,这才导致晾衣架掉落。

“晾衣架是十多年前亲戚从外地带回来的,早就不知道售后联系方式了。”吕女士决定另外找8890的师傅维修。

“晾衣架左右不太对称,加重了钢丝绳的磨损,应该是当初没安装好,再加上挂着的衣服太多才会断裂。”8890的孟师傅上门检查后,建议更换新的钢丝绳,并将钢丝绳的两端调成水平对称。

看到吕女士家的晾衣架已经有些年头了,孟师傅顺便检查了一下手摇器,发现里面的轴承也已老化,同样需要更换。

征得吕女士的同意后,孟师傅搬起梯子,拆下了晾衣架的手摇器,顺利完成了更换工作。

“钢丝绳上有线扣,千万不能在线扣顶到转角时还继续摇手摇器,这样很容易损坏。”最后,孟师傅特别提醒。

搬家碰上卷帘门坏了 8890 师傅联手解决

记者任晓报道 前几天,在城东路开店的应女士准备搬到石柱镇。看着满屋杂乱无章的货物,她拨通了8890热线预约了搬运服务。

在搬店前一晚,应女士带着曼联家政的吕师傅到店里,估算货物量和搬运所需车辆。让她始料未及的是,还没开始搬运就遇到了第一个困难——卷帘门打不开了。

就在应女士四处通过朋友寻找卷帘门师傅时,吕师傅已经联系了同样是8890加盟商的张师傅。电话接通后不久,春友卷门的张师傅就来到店里,轻松打开卷帘门。

次日早上7时,吕师傅带着6名师傅、5辆电动三轮车和1辆小型货车来

到店里。

虽然店里大部分东西都要搬到石柱镇,但是还有四个柜子得单独搬到桃园小区的五楼。柜子不小,搬运起来实在费劲,师傅们只得将柜子拆开,妥善放置后,送到桃园小区后再重新安装。

柜子能拆好解决,不过有一个“大家伙”让师傅们为难了。这是一张重达200公斤的根雕茶艺桌。茶艺桌体型大,表面光滑而且不规则,有些部位脆弱容易开裂。

如何把它从楼上搬下去?师傅们就此探讨了好久。最终,师傅将一床被子铺在茶艺桌上,然后将三条宽绳子绑在上面。再用手抓绳子将桌子抬起来,

小心下楼。考虑楼梯狭窄,师傅们都不敢马虎,全程观察桌子是否磕到楼梯、墙壁。一张桌子,整整花了20分钟时间才安全搬上货运车。

从店里到将全部家具装上车花了3个小时,之后,师傅们又马不停蹄地前往石柱镇。

此时,师傅们又遇到了一个意料外的困难:车子无法直接开到新店门口,只能停在离店五六十米外。车子到不了,人力来凑。师傅们合力将家具抬到屋内,将拆下来的家具拼凑回原样,摆在应女士所指定位置。

“这次搬家实在不简单,既要搬家师傅又要卷帘门师傅。”事后,应女士说,多亏8890平台服务全面。

11月1日,经济开发区陈路塘村房东李某设未按时报送流动人口信息,被警方处以200元罚款。

11月1日,经济开发区长城村房东林某莉未按时报送2名流动人口信息,被警方处以200元罚款。

市流动人口管理局温馨提示 根据《浙江省流动人口居住登记条例》,在房屋出租或停租时,房东应该在三天之内报送流动人口承租或离住信息。

11月1日,西城街道九桂路腾渤工贸有限公司未按时报送流动人口信息,被警方处以100元罚款。

11月2日,古山镇前园村迎宾东路永康市浩洋不锈钢制品有限公司未按时报送流动人口信息,被警方处以100元罚款。

11月2日,东城街道田宅村中田物流永康市鼎红餐饮娱乐有限公司,未按时报送流动人口信息被警方处以100元罚款。

市流动人口管理局温馨提示 根据《浙江省流动人口居住登记条例》,用人单位在录用或解聘流动人口员工时,应该在三天之内报送流动人口录用或离职的信息。



8890 诚邀加盟商

8890 便民服务平台已经深入人心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,8890 现诚挚招募家电维修、水管维修、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线 :88900000