


屋顶防水没做好 空调水管没接对 自己补漏不到位 大热天里 房屋漏水问题还挺多

夏季是台风多发季节,接连不断的台风会在短时间内带来大量降水。不少市民家的房子一遇到降水,屋内墙壁就会变得潮湿,天花板还会不停地往屋里漏水。

近日,8890 便民服务平台也接到各种补漏的单子,记者跟着补漏师傅来到市民家查看情况,了解漏水的原因。



胶水老化 洗脸盆脱落

158*****88 程先生来电 :洗脸台盆脱落,需要维修。

通讯员陈艳理报道 程先生家住龙川西路,家里卫生间有一个使用了十多年的下托式洗脸台盆。近日,程先生在洗漱的时候,洗脸盆突然脱落,着实把他吓了一跳。

虽然洗脸盆并没有摔碎,但如果不及时粘回去,同样的情况可能还会发生。朋友建议程先生去花岗岩市场,买一些专用胶水,自己粘贴一下,但程先生觉得自己不专业,担心粘得不够牢固。

二十多年来,程先生一直订购永康日报,是永康日报的忠实粉丝,经常看到8890平台的新闻。这次自己碰上问题了,便尝试着致电88900000,请师傅上门帮忙解决。

8890 加盟商永邦水管安服务部楼师傅接到电话,在约定好的时间内来到程先生家。“洗脸盆用得好好地,怎么会突然脱胶呢?”程先生不禁提出疑问。

“应该是最近天气太热,高温导致旧胶老化脱落引起的。”楼师傅一边说,一边开始清理洗脸盆上的旧胶。取下洗脸盆的排水管后,楼师傅用绳子把洗脸盆栓起来固定好,小心翼翼地玻璃胶涂抹在洗脸盆的上沿,一步步地操作着。

“所有工作完成后,栓在洗脸盆上的绳子不能松开,最好等24小时以后,让它完全固化。”楼师傅提醒,洗脸台涂胶后,要从上方检查它放得端正,要及时进行调整。

半个小时后,洗脸盆粘贴完毕。“8890 师傅的工作效率果然很高,而且服务态度也不错,我家洗脸盆又可以正常使用了。”程先生很满意。

8890 诚邀加盟商

8890 便民服务平台已经深入人心,各类生活服务需求量增大。为更好地满足市民的需求,并与实力商家创造良好的合作契机,现诚挚招募水泵维修、防水补漏、煤气灶维修业务的商家或个体商户加盟。

求助、加盟热线:88900000

沿沟防水不到位 楼梯间频繁漏水

郎女士家住飞凤路,家中7楼的楼顶有一个出屋面的楼梯间,四周有一圈沿沟。每逢下雨,雨水总是会通过沿沟渗透到房子内壁,还通过7楼的吊灯漏到房间里。最近三个月以来,只要遇到下雨,她就待在房间里摆好水桶,接住漏下来的水。频繁漏水不仅麻烦,而且会影响房间的装修,这可愁坏了郎女士。

“之前找过一个不知道是哪里的补漏师傅,他把整个楼梯间的地砖都拆了,大面积做防水工程。钱是花了不少,却没有效果,下雨天还是会漏水。”说起这事,郎女士的母亲十分苦恼。得知对面几幢房子的顶楼防水

做得不错,她便询问了这几家的户主,联系到了8890 便民服务平台。

8890 加盟商周扬防水的应师傅接到电话,便在约定时间内来到了郎女士家。“漏水点就是这个围绕着楼梯间的沿沟,沿沟处的防水工作没有做好,才导致漏水。”经过多次检查,应师傅终于确定了漏水点。

应师傅叫来工人,把沿沟上的地砖敲开。清理完敲开的地砖等建筑垃圾后,又让工人用水泥粉刷沿沟。

3天后,水泥已经完全硬化,应师傅再次上门,为沿沟刷上防水涂料。“漏水严重的部位,要先进行堵漏,堵好以后才能刷上防水涂料。”应师傅

说,防水涂料要刷3到4次,才能保证防水质量。夏季天气炎热,一天就可以刷两次,如果是冬季,一天只能刷一次,只有等一层防水涂料干了,才能刷另一层。

两天后,应师傅第三次上门,往沿沟里注满水。“注水时为了检测补漏效果,看一看是否还会有水渗到房子内壁。”应师傅介绍。

7天后,应师傅第四次上门,查看防水情况。“已经不漏水了,沿沟里的水一点也没有漏下去。”郎女士的母亲开心地说,8890 平台的服务质量的確比别处要好,不仅补漏技术很专业,师傅也很细心负责。

楼上空调水管没接好 楼下住户饱受漏水困扰

“我们家阳台一直漏水,但找不到漏水点,需要师傅上门检查。”胡女士家住永拖路,房子装修好不到三年的时间。近三个月以来,房间天花板的一角,靠近阳台位置一直在漏水。隔三差五往下滴水,却一直找不到原因,这可苦恼了胡女士。

“之前也找过楼上住户,也没有发现漏水的原因。”胡女士说,无奈之下,致电求助8890 便民服务中心,请专业师傅上门检查。

8890 加盟商应师傅接到电话,忙完手里的活,一个小时后便赶到胡

女士家。

胡女士家位于5楼,应师傅拿着手电筒,仔细查看漏水的位置。只见胡女士房间内的门框长期被水浸透,已经出现损坏,长达3个月的漏水,阳台白色墙壁上已经出现了不少黄色的水渍,房间粉色的墙壁上也出现了褪色现象,胡女士很心疼。

“需要先去楼上那户人家查看情况。”应师傅说。于是,胡女士和应师傅一起,再次拜访了楼上的住户。应师傅走到阳台,仔细地检查,发现了一根接空调的细小水管,夹在门缝

里不容易被发现。

“空调水顺着水管流到地面,渗透到了胡女士的房间。”应师傅道出了原因,只要楼上住户把水管接好,楼下就不会漏水。

“等阳台房间墙面的水渍干了以后,再粉刷一遍就可以了。”应师傅告诉胡女士。

“十分感谢师傅上门帮忙,房间漏水这么长时间,造成了不少的损失,要是早点拨打8890 就好了。”被漏水困扰了3个月以后,终于找出了原因,胡女士终于可以放心了。

自己动手补漏 卫生间漏水反而更严重

胡女士家有一幢用于出租的房子。去年,二楼的租客发现卫生间存在漏水现象。于是,胡女士通过8890 便民服务平台联系了加盟商周扬防水的应师傅。当时,应师傅上门查看后,建议使用堵漏王进行补漏。补漏效果很不错,至今没有再出现漏水问题。

最近,房子的3楼和4楼的卫生间也出现了漏水现象。去年应师傅

上门补漏时,胡女士观摩了全程,她感觉补漏过程并不复杂。于是,胡女士买来材料,尝试着自己给卫生间进行补漏。

让胡女士没想到的是,漏水问题非但没有解决,反而越来越糟。无奈之下,胡女士再次请应师傅上门。

应师傅来到胡女士家,发现3楼和4楼卫生间的水不仅已经渗透到了外墙,还渗透进了房间。