

冷藏室无法保鲜 冷冻室老是结冰 密封条老化没吸力 冰箱不保温

180*****17 郎先生来电 :冰箱冷冻室需要换密封条。

通讯员陈艳理报道 我家冰箱冷冻效果不太好,需要师傅帮忙修一下。郎先生家住香格里拉小区,近日,他发现家里的冰箱冷冻室老是结冰,冷藏效果不佳,而且冰箱门也不好开。

这台冰箱已经使用八年了,一直都好好的,没有出现过的故障。郎先生说。于是,他致电8890便民服务平台,希望师傅上门检修。

冰箱里面的密封条已经老化变形,没吸力了。8890加盟商俊熙家电汪师傅接到电话,约定时间内来到郎先生家,他仔细检查了冰箱,得出故障所在,密封条需要换新。

店里暂时没有此类型的密封条,需要先进货,等过两天到货以后,我再上门更换。汪师傅说,不同品牌、型号的冰箱,其密封条也各不一样,郎先生家这种类型的冰箱密封条暂时缺货。

过了两天,密封条到货,王师傅便立刻赶往郎先生家,为冰箱换上新的密封条。

王师傅取出螺丝刀,拆下用来固定密封条的螺丝钉,顺利换上了新的密封条,最后反复做打开、关闭冰箱的动作,进行调试。

别看就这么小小的一根密封条,它的作用大得很。汪师傅说,密封条是保证冰箱保鲜效果的关键配件,如果密封条老化松脱,不但会导致冰箱内部温度上升,还会大大增加

冰箱的耗电量。

很多冰箱密封条使用一定年限后,难免会出现变形,从而造成密封不严,影响冰箱的制冷效果,甚至还可能缩短冰箱的寿命。

如果密封条变形情况不严重,可以取下来放在热水中浸泡七八分钟,然后放在平整的台面上用手轻轻拉直,等它完全冷却后,再装回去就可以了。不过,汪师傅同时提醒,如果冰箱密封条已经严重老化,那么还是应该尽早更换。

在购买密封条时,建议购买弹性好的。汪师傅建议,拧过之后不留痕迹的密封条,不容易变形。

师傅的服务态度很好,修冰箱的速度也很快。半小时后,冰箱恢复正常,郎先生表示很满意。

轨道扭曲变形 纱窗拉不出来

158*****38 徐先生来电 :需要维修隐形纱窗。

记者任晓报道 近日,家住九龙锦湖苑小区的徐先生致电8890便民服务平台,说家里安装在进户门上的隐形纱窗坏了,需要师傅上门维修。

据了解,徐先生家的这扇隐形纱窗门是塑料材质的,安装时间也不算久。前两天,他发现这扇隐形纱窗的纱网拉不出来了。8890加盟商叶师傅接到单子后与徐先生取得联系,并在约定时间上门查看具体情况。

师傅查看后说是轨道变形了,需要更换。徐先生说,此时他才注意到安装在墙上的沙盒,最外层轨道确实有扭曲变形的模样。于是,他向叶师傅咨询什么材质的隐形纱窗质量较好,并让师傅帮忙制作,并处理旧的纱窗。由于现场没有材料,叶师傅就与徐先生协商,他测量纱窗的尺寸后回到店里制作,再送回来安装。徐先生表示赞同。于是,叶师傅将旧纱窗拆下,开始测量。


回到店里后,叶师傅开始裁剪材料进行制作。第三天,他将制作好的隐形纱窗送到徐先生家,安装好并让徐先生进行试用。

室内空气治理

不少父母都会把小孩送到早教机构学习,教室里的空气质量究竟怎么样?成为很多家长关心的话题。

近期,8890室内空气检测治理加盟商绿诺环保,为我市多家早教机构的室内空气质量做了检测,并进行治理。

记者 吴航鑫 摄



热水器传感器坏了 热水出水量减少

138*****35 施先生来电 :需要维修太阳能热水器的控制屏。

记者任晓报道 最近我家太阳能热水器上水频率增加了,真的很奇怪。前两天,家住松石路的施先生发现,家里的太阳能热水器出了问题,显示屏上明明显示水位是满的,但用热水速度比冬天还快,而且实际水温也和现实的不一致。

起初,施先生并没有把这个问题放在心上,直到前两天洗澡时,本该够用的热水突然没了,他才重视起这个问题。施先生猜测,是显示屏出现了问题,于是拨打了8890便民服

务热线。8890加盟商宇恒暖通的徐师傅接到电话后,很快与施先生取得联系,并在约定时间内到达施先生家。

这是热水器内的传感器故障引起的。徐师傅说,这种情况很常见,一般情况下,只要更换传感器就能解决问题。但此时,他发现了另一个很严重的问题:市面上的传感器无法与这台太阳能热水器的控制屏相连,也就是说,即使更换传感器,显示屏也不会显示水位水温等其他信息。

通常情况下,这种问题有两种解决方法,一是联系厂家,让厂家发货;二是将显示屏一同更换。施先生选择了后者。于是,徐师傅开车回到店

里,拿来合适的显示屏,再次来到施先生家中。

这台热水器放在房顶,需要在顶楼阳台上放个梯子然后爬上去。徐师傅先更换了显示屏,之后再传感器的连接在显示屏上。之后借助梯子上到了房顶,发现传感器表面已经严重腐蚀,于是他熟练地将旧传感器换下。更换传感器之后,需要查看显示屏才能判断是否安装成功。于是,徐师傅又下来查看显示屏,一次性安装成功。

师傅很专业,很快就找到了问题所在,效率也很高,我很满意。施先生说。

旧热水器质量好 搬到新家继续用

139*****35 施女士来电 :需要拆装热水器。

记者任晓报道 这么大的热水器,我自己不敢拆啊。这两天,家住园丁新村的施女士正忙着搬家。家里有一台储存式热水器,虽然已经用了七八年了,但是质量依旧很好,所以这一次,她决定把热水器搬到新家,继续使用。

据了解,这台热水器的容积是60升,自带控制器,属于中高档产

品,买来时花了不少钱,这也是施女士不愿将其放弃的原因之一。

前两天,我在报纸上看到8890有拆移空调的师傅,就想问问看有没有拆移热水器的,没想到还真有。施女士说,拨通88900000后不久,就有师傅与她取得联系。

到了约定时间,8890加盟商俊熙家电的焦师傅带着另外一位师傅,开车上门服务。

在拆热水器之前,需要先把里面的水排干。于是,焦师傅将热水器断

水断电,之后打开阀门,让桶里的水排出,之后站上凳子拆热水器。排干水的热水器重约15公斤,大约过了半个小时,热水器被拆下。于是,两位师傅将其抬到一楼装车,顺便还帮施女士搬运了其他东西到新家。

随后,焦师傅开车将热水器运到了施女士的新家北苑小区。又花了大约半个小时,装好了热水器,并进行试用,确保上水和加热正常。

这两位师傅态度很好,效率也很高,我很满意。施女士说。

控制阀被堵住 水箱不断溢水

139*****28 杨女士来电 :需要维修抽水马桶控制阀。

记者任晓报道 近日,家住四方小区的杨女士发现,家里的抽水马桶出现了问题:水箱不断进水,不停地溢出。已经是晚上,我就直接把进水阀给关了。第二天一早,杨女士起床后就拨打8890便民服务热线。8890加盟商彭师傅很快就与杨女士取得联系,并前往杨女士家。

打开水箱,彭师傅发现,水箱内壁附着了许多水垢。凭借经验,彭师傅很快确定故障原因:抽水马桶的水位控制阀被堆积的水垢堵塞了。

彭师傅介绍,打开水箱盖就能看到两个塑料按钮,其中一个控制出水,一个是控制进水的。当水位低于一定值后,进水阀会打开,直到水位恢复。如果控制阀被水垢堵塞,就失去了控制能力,导致一直进水。

彭师傅拆下控制阀,换上一个新的。不到10分钟,抽水马桶进水恢复正常。彭师傅说,一般情况下,抽水马桶不断进水,都是控制阀堵塞问题。因为清洗比较麻烦,加上控制阀也不贵,所以大多市民会选择直接更换。