

新买的热水器启动后 空气开关就跳闸 选对空气开关 确保用电安全

通讯员陈艳理报道 随着气温的逐渐降低,家庭用电量也随之增大,如果空调、热水器、取暖器等大功率电器一同打开,很可能导致电流过大,引发空气开关跳闸等现象。

频繁跳闸 新买的热水器用不了

杜女士家住经济开发区,前两天,家里买了一台电热水器,商家已经上门安装好。

安装好后,杜女士便打开了热水器。没过几分钟,楼下总电表的空气开关就跳闸了。就这样一直来回循环,完全不能使用,愁坏了杜女士。商家也没办法,告诉杜女士电流电路的问题,需要找电工来解决。

我自己也不知道上哪里去找电工,只能求助889000000。杜女士说,于是她通过8890便民服务平台联系到了电工凌师傅。凌师傅接到电话后,根据提供的地址,随即开车来到杜女士家查看情况。

大功率电器过多 空气开关不够用

你们家的空气开关额定电流是40安培,加上一个热水器是完全不够用的。凌师傅打开楼下的电表箱,马上发现了问题所在。

我们家有5台空调,加上这台热水器,以后可能还会考虑再加一台空调。如果到了夏天,一同开起来的话,能承受得了吗?杜女士不禁有些担心。



最好是换成额定电流为100安培的空气开关,这样就不用担心跳闸了,就算多加一台空调也不会有问题。凌师傅说。不过包里没有匹配的空气开关,需要去店里买来替换。买回了空气开关以后,只花了5分钟,凌师傅就换好了空气开关。

没装地线和漏电保护器 安全隐患不小

更换完空气开关,杜女士带着凌师傅来到三楼查看热水器情况。她打开热水器,运行了五分钟,空气开关不再跳闸。不过,凌师傅发现热水器不但没有安装漏电保护器,而且杜女士家也没有安装地线。

热水器接水管放在沐浴桶里,

使用时间久了,可能会漏电。凌师傅说,没有地线,当热水器漏电时,电流不会通过接水管,直接进入内筒,给杜女士及其家人带来严重的安全隐患。

地线+漏电保护器能够起到双重保护作用,但你家房子建造时没有接地线,如果要重新接地线,工程量太大,建议先让商家来安装好漏电保护器。凌师傅提醒。

凌师傅很认真负责,不仅帮我更换了空气开关,还发现了家里的安全隐患。杜女士感激地说,原本以为热水器安装好了就万无一失了,没想到还存在这么大的问题。杜女士准备过几天就找商家上门安装漏电保护器。

衬砌露台花坛 防止泥水流出

通讯员陈艳理报道 舒先生家住华丰西路,一家人平时住在五楼,六楼还有一个小阁楼,当作会客厅。露台面朝南,阳光充足,很适合植物生长。舒先生建了四个小花坛,平时就在花坛上种一些果蔬和花花草草。

十几年前,花坛沿边堆砌了三层砖头当围栏,总高度18厘米左右,每逢下雨天,花坛里的泥土就混合着雨水溢到地面上。舒先生说,前期雨水持续不断,溢出的泥水越来越多。于是他致电8890便民服务平台,希望找个泥水师傅加高花坛高度,顺便也把花坛边缘美化一番。

两个花坛边缘的高度较低,接下来再砌上四块砖头,每块砖头高度6厘米,总高度达到40厘米,泥水就不会溢出来了。另外两个花坛边缘只要再砌三块砖头就可以了。8890加盟商曼联家政的秦师傅来到舒先生家,他拿出卷尺测量了花坛边缘,计算好高度。

水泥和砖头都买好了,可以马上施工。舒先生说。于是,秦师傅搅拌好水泥,给四个花坛砌上砖头。

由于阁楼阳台是露天的,前几天下雨,耽搁了点时间。秦师傅说,砌好砖头后,还要在砖头外表粉刷水泥,预计四天时间才可以完成。

秦师傅干活很认真仔细,水泥边缘粉刷都很平整,他做事我很放心。舒先生在一旁满意地说。



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务

讣告

原永康市民主小学退休教师应锭金同志,因病于2018年12月22日辞世,享年89岁。遵其生前遗愿,丧事从简,并遵嘱向其所有同事、学生告别。

谨此讣告

永康市民主小学
2018年12月26日

停电预告

停电日期	停电时间	停电线路	停电范围	停电原因
1月5日	8:30-17:00 (雨天顺延)	新楼K421线坦郑1#变支线	永康市舟山镇 坦郑村。	线路改造

停电详情可关注微信公众号 国网浙江省电力公司 查询,咨询电话:87202999。
国网浙江永康市供电有限公司
2018年12月25日

讣告

中共党员、永康市机关事务管理局退休干部沈吴兴同志,于2018年12月23日9时29分安然辞世,享年88岁。遵照沈吴兴同志生前遗愿,丧事从简。

谨此讣告

永康市机关事务管理局
2018年12月26日

讣告

慈父沈吴兴,中共党员、永康市机关事务管理局退休干部,于2018年12月23日9时29分安然辞世,享年88岁。遵父遗愿,丧事从简,同时向在父亲住院期间给予关心、帮助的亲朋好友、医护人员表示衷心感谢!

长女 沈仙兰 携 六姐妹一家人 泣告

2018年12月26日