

铸铁雨水管生锈烂出窟窿 下雨天卫生间满是积水 8890 师傅提供一条龙服务解烦忧

多年前建造的房子,多采用的是铸铁管。经过这么多年日晒雨淋,水管开始老化漏水,给不少市民带来生活上的麻烦。前几天,家住永富南路的陈先生致电8890便民服务平台,说家里的落水管生锈漏水了,需要师傅上门更换。



记者 任晓

每到下雨天 一楼卫生间都是积水

陈先生家的房子是二十多年前装修的。五个多月前,他发现一楼卫生间滴水严重。平时还好,一到下雨天,就跟在室外没什么区别。他告诉记者,罪魁祸首并不是墙壁漏水,而是铺设在室外的铸铁落水管腐烂了。刚好卫生间就在落水管边上,一到下雨天,雨水就从落水管

中涌出,渗漏到一楼卫生间里。陈先生说,只要仔细看,就能看到落水管上有不少裂缝,还有一些地方都烂出了窟窿。

刚发现的时候是冬天,换起来不方便,于是就拖到现在了。陈先生说,前段时间,漏水问题变得更加严重,他这才致电8890便民服务平台。

8890加盟商施师傅接到单子后与陈先生取得联系,并约定好上门时间。

近日,记者来到陈先生家,看到屋外铺设的水管已经有不少裂痕。走近一楼卫生间,就能闻到一股很刺鼻的味道。当时正下着雨,卫生间的门一打开,水就溅到里屋。

卫生间落水管埋得深 拆起来挺麻烦

来到现场后,施师傅仔细查看了水管的铺设。陈先生希望把所有铁管都换成PPR材质的。他告诉施师傅,二楼卫生间水泥地面下,铺设着落水管。

得知这一情况后,施师傅在陈先生的允许下,凿开了卫生间地面,直到见到落水管。

落水管周围有水泥浇筑,拆卸起来有点麻烦。施师傅先跑到一楼,将二楼落水管截掉一部分,然后返回二楼,用电钻一点点拆除铸铁管。整个拆卸过程花了两个多小时。拆下铁管之后,施师傅又与陈先生商量,需要在墙壁上打几个孔。施师傅告诉记者,由于以前的

水管接头处没有弯头,每一层的排水管都是直接通过墙壁的孔接到外面的落水管。如果换成新的,孔的个数就能减少。

既然已经着手换了,就索性把能看见的所有落水管都换掉,以免以后水管老化,又得找一回师傅。最后,陈先生一锤定音。

师傅代购材料 两天换好落水管

我们夫妻俩年纪大了,水管等材料也挑不好,所以就把所有的事情都托付给师傅了。陈先生说,他已经与施师傅说好,由师傅代为购买合适的水管。

确定更换方案之后,施师傅借

助梯子,把能看到的铸铁管都截了,之后再估算所需要的弯头数量和水管长度。当天下午,他就去挑选材料。

我只希望这次更换之后,可以彻底解决卫生间的漏水问题。陈

先生说,希望师傅能帮他挑选质量较好的材料。

第二天上午,施师傅带着购买的材料,从二楼卫生间开始安装水管,之后再室外那根总落水管的更换工作。

水塔倒下砸坏太阳能热水器

139*****29 马先生来电:需要更换太阳能热水器的玻璃管。

记者任晓报道 家里的太阳能热水器有好几根玻璃管碎了,需要师傅上门更换。近日,家住九铃西路的马先生致电8890便民服务平台,说起了家里太阳能热水器的故障。

事情还得从更换家里的水塔说起。马先生家有一个家用水塔,放在顶楼,就在太阳能热水器边上。前几天,由于某些原因,他准备换个新的水塔。所以,他购入新水塔进行更换。

可是,在更换的过程中,旧水塔支架的一脚因为生锈严重突然断了,水塔倾倒,直接压在旁边的太阳能热水器上,上面8根玻璃管当场就被压碎了。

马先生赶紧把水塔扶正,看着满地的碎片犯了难。后来,他拨打88900000寻求帮助。8890加盟商宇恒暖通设备商行的徐师傅接到单子后,与马先生取得联系。

在电话里,师傅详细询问了事情的经过和太阳能热水器的型号。马先生说,徐师傅在电话中,向他报了几种不同性价比的玻璃管,供他选择。他选好玻璃管后,徐师傅带着材料上门。

徐师傅到现场查看后,发现除了这几根玻璃管被压碎外,连接控制器的电线也出现故障。这个控制器是控制水位和温度的,是实现太阳能热水器上水与加热功能的重要配件。

换好玻璃管后,徐师傅对控制器的电线进行更换。大约过了两个小时,他完成了太阳能热水器的维修工作。事后,徐师傅介绍,由于绝大多数太阳能热水器和水塔都放置在顶楼,所以要经常检查支架的老化程度,一旦发现异样,最好及时进行修理,以免热水器或是水塔倒下造成损失。

2019年度永康总部中心入学指标分配公示

根据《永康市2019年义务教育(幼儿园)招生工作实施意见》及《永康总部中心入驻企业新生入学指标分配办法》,经报名、调查、核实、打分,现对总部中心入驻企业新生入学指标分配名单公示如下:

序号	学生姓名	性别	申请人姓名	企业名称	担任职务	现居住地址
1	王诗越	女	王浙卫	永康市东方五金电子商务有限公司	副总	永康市江南万鸿名城5幢3单元701室
2	杜思诺	女	杜鑫睿	浙江省永康市第二建筑工程有限公司	副总	永康市江南久居新城西区4幢1单元1502室
3	许静楠	女	褚晓红	南龙集团有限公司	财务总监	永康市江南天和景园4幢601室
4	黄炜刚	男	黄海鸿	浙江永天机电制造有限公司	总经理	永康市经济开发区五金名园北大道28号宿舍楼309
5	邓茹月	女	邓藤有	浙江尤奈特电机有限公司	副总	永康市西城街道灵石路287号(公司宿舍1303号)
6	施贝杰	男	施志伟	浙江司贝宁照明电器有限公司	总经理	永康市江南白垆里嘉园5区3幢2单元901
7	杨麟	男	杨瑞林	永康市硬汉电器科技有限公司	副总	永康市东城街道溪中东路61栋10幢18号3楼
8	王鑫鹏	男	王豪	永康市奇磨电动工具有限公司	副总	永康市东城街道田宅村公司宿舍

如有异议,请于2019年5月27日17:30前反馈至我办。

电话:0579-83991302 396509

永康市总部中心办公室

2019年5月24日