

真皮包沾上油渍 用纸巾擦掉就没事了吗 得用专业清洁剂 避免留下后遗症

记者吴航鑫报道 去年,市民胡女士买了一只白色的真皮皮包。她十分喜欢这款式新颖的皮包,经常拎着它出门。

前两天,胡女士和朋友外出聚餐。吃饭的时候,胡女士不小心把油渍滴到了皮包上。胡女士也没太在意,就顺手抽了张餐巾纸,小心地擦掉了油渍。

第二天,胡女士又打算拎着这只包出门,却发现白色皮包表面出现了一块印记。仔细一看,原来之前被沾了油渍的位置已经被染色了,无论如何也擦不掉。

有些人觉得皮革上沾点油渍没关系,擦掉就行了,其实这样的观念是不对的。8890 加盟商东城尤萨干洗店的俞师傅解释,滴在皮革上面油渍如果不及时处理,便会渗透到皮质里面,时间一长,很可能就没法彻底清除了。如果发现皮包沾上了很难去除的油渍,应该及时找专业机构清洗保养。

俞师傅介绍,因为冬季气温低,空气干燥,这些因素都会给皮具带来伤害。在低温环境里,皮革会变得更硬,所以既要避免使用不当对皮质造成的损伤,还要注意定期进行保养。这样可以增加皮质的柔韧性和弹性,减少表皮龟裂的产生。

那么,真皮皮包在使用和保养上应该注意哪些方面呢?

俞师傅介绍,保护皮包的方法是少浸水、多擦油。皮革本身的天然油脂会随着时间的增加而逐渐减少,因此需要定期保养。但由于皮革非常娇贵,所以保养皮革制品时,一定要使用专业的皮革保养品。

如果皮包表面不小心沾上了油渍,要立刻用柔软的干布擦拭干净,并用专业的清洁剂进行清洁,不能用水用力擦洗。

皮包被有色素的饮料打湿的情况比较普遍。俞师傅介绍,如果皮包上不小心沾了饮料,应立即用

干布或海绵吸干,并用湿布轻轻擦拭后自然晾干,不能使用电吹风干或放在太阳底下暴晒,污渍较重时,最好选择专业机构进行清洁,并涂上保护剂。

麂皮包、翻毛包比一般皮包要更加难护理,受污后清理起来十分困难。据了解,这类材质的包一旦遇水,很容易出现变色、脱色的现象,皮质也会变硬。雨雪天气里需要外出的时候,建议选择其它材质的包出行。俞师傅提醒,如果皮包不小心淋到雨水,要尽快把水渍擦干,放在通风阴凉处自然晾干。

俞师傅介绍,换季存放皮包前,应该先对皮包表面进行清洁保养,并用旧报纸揉成团塞进包里,防止皮包变形;然后再将皮包放进软棉袋中,收藏在柜子,且应避免不当的挤压致使皮包变形。收纳皮包的地方最好是通风良好的环境,防止皮包出现干裂变形和发霉的现象。

大量油渍渗入 电机不会启动

记者吴航鑫报道 近日中午,家住紫微路的王女士正准备做饭,厨房的油烟机却没反应了,按了按钮也不启动。没办法,王女士只好顶着油烟炒菜做饭,呛得眼泪直流。

这台油烟机用了快十年了,平时连小毛病都没有,没想到还是坏了。王女士每天都要在家做饭,对她而言,修好油烟机是件大事。于是,她赶紧联系8890,让维修师傅尽快上门。

加盟商胡济南师傅第一时间电话联系了王女士。在电话中,王女士描述了故障情况。胡师傅初步判断,问题可能出在电机上。当天,胡师傅带齐了配件和维修工具,上门服务。

在约定时间里上门后,胡师傅熟练地拆开油烟机外罩,对油烟机内部进行了仔细的检查。

是电机烧坏了,油烟机才会不启动。很快,拿着检测工具的胡师傅就确认了故障原因。据他分析,王女士家这台油烟机的电机机身上有一些小孔,油烟机在长期使用中吸入了不少油渍。这些油渍日积月累,通过小孔渗入电机内部,导致电机损坏。

换上了新电机后,王女士试了一下,油烟机果然能够正常启动了。



别墅保洁

近日,8890 加盟商曼联家政的保洁师傅为一栋别墅进行了彻底打扫。据曼联家政负责人吕伟介绍,临近年底,不少人都选择搬新家,家庭保洁业务开始忙起来了。

记者 吴航鑫 摄

汽车电瓶没电,不妨试试搭电“五步法”

记者吴航鑫报道 天气逐渐变冷,而汽车电瓶最怕低温,温度越低,电瓶的容量也会降低,工作效率也会大打折扣。最近,8890 平台接到的汽车抢修求助中,就有不少是因为电瓶亏电导致车辆无法启动的。

如果遇到电瓶亏电的情况,8890 汽车抢修师傅会随时提供服务,解决燃眉之急。不过,如果车辆停放在乡下或者遇上堵车,等待救援的过程往往需要耗费不少时间,如果恰好有急事,还可能因此耽搁了行程。

这时候,如果车里有应急搭电工具,那么就可以在第一时间自救,在最短的时间里为电瓶充电,启动汽车。

其实,很多汽车的后备箱工具袋里就装着电瓶搭线的工具。8890 加盟商蓝泰汽修的张永帅说,由于对电瓶搭电的过程不了解,不少人即使拿着搭线也不知道该如何

操作。那么,汽车搭线充电具体应该如何操作呢?

其实,搭线充电并不复杂。张永帅解释,搭电线分为红色正极线和黑色的负极线。搭线是先正后负,拆除搭线是先负后正,只要按照这个顺序来操作,遇到电瓶亏电时就可以积极自救。

第一步,把施救车停在被救车旁边,先把发动机熄火,然后确定汽车电瓶的正负极。熄火这个环节特别重要,救援车在启动状态下搭线很危险,千万不要尝试。

第二步,取出搭电线,先夹住被救车电瓶的正极,再与施救车电瓶的正极相连接。需要特别注意的是,电瓶的正负极不能弄错,否则电瓶会出现短路的危险,连接搭线要严格按照顺序操作,才能保证安全。

第三步,取出另一根搭线,夹住施救车电瓶的负极,再与被救车的发动机缸体或与缸体相连的金属部

件进行连接。连接被救车的发动机既可以接地,不影响搭电,又可以避免危险的发生。

第四步,启动施救车1-2分钟以后,就可以尝试着启动被救车。如果被救车仍无法启动,建议等待5-10分钟后,再重复启动。

第五步,车辆成功启动后,拆除搭线。拆线顺序与搭线顺序刚好相反:拆接地、拆施救车的电瓶负极、拆施救车电瓶正极、最后拆被救车电瓶正极。

如果按照这个方法操作,汽车还是启动不了,那有可能是电瓶彻底没用了。张永帅说,这时就考虑直接更换电瓶了。

8890 平台提醒,遇到汽车故障不用着急,8890 平台汽车抢修服务24 小时在线,市民只要拨打88900000 或者使用 一键生活服务 APP、小程序下单,专业的抢修人员会很快到场服务。

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码