

电动车长期不使用,会缩短电瓶使用寿命 不妨关掉坐垫下面那个保护开关

135*****96 卢先生来电 :需要更换电动车电瓶。

记者任晓报道 前两天 ,家在江南街道湖西村的卢先生把很久没有使用的电动车推出来。插入钥匙准备启动电动车 ,卢先生发现电量盘的指针没有反应。我还以为是电动车该充电了。卢先生说。于是 ,他找出充电器给电动车充电。过了一段时间 ,他再次尝试启动电动车 ,指针仍旧指在零刻度线

的位置。他这才意识到电动车出故障了 ,于是拨打 88900000 求助。8890 加盟商阿宝车行的夏师傅接到单子后 ,与卢先生取得联系。

据了解 ,卢先生的这辆电动车买来已经快8年了 ,这期间没有更换过电瓶。每次充电 ,很快就会显示电量已经充满。卢先生说 ,但很快电瓶就会没电。夏师傅带着电瓶和检测工具上门 ,检查后确认电瓶故障。

电动车长期不使用 ,电瓶就可能处于缺电状态。夏师傅说 ,这样一来 ,电瓶很容易出现充不进电的情况 ,只能更换。夏师傅换上一个新的电瓶后 ,电动车能正常骑行了。

夏师傅说 ,良好的使用习惯可以延长电瓶的使用寿命。他建议 ,如果长期不使用电动车 ,不妨关掉电瓶的保护开关 ,这样能尽可能减少电瓶耗电。保护开关在坐垫下面 ,只要掀开坐垫就能看到。

合页生锈断裂 厨房柜门脱落

记者任晓报道 张先生家在锦江华庭小区。前两天吃完晚饭 ,他和家人清理厨房洗菜池时 ,洗菜池下方的木柜门突然脱落了。

左边这扇柜门只要一打开就会掉下来 ,右边那扇柜门开门时经常卡住。张先生说 ,其他柜门都没问题。仔细检查后 ,张先生发现柜门合页已经生锈断裂了。右边那扇的合页虽然没断 ,但是已经锈迹斑斑 ,所以开关不是很顺畅。

活很少 ,不知道有没有师傅愿意上门维修。张先生说 ,没办法 ,找8890平台试试看吧。让张先生没想到的是 ,8890 平台加盟商叶师傅很快就和他取得联系。叶师傅在电话中询问了柜门的情况 ,并约定上门时间。

第二天上午 ,叶师傅带着准备好的两副合页来到张先生家。更换合页看似很简单 ,其实并不省力。叶师傅拿着螺丝刀 ,先把左边那扇柜门拆下来 ,由于右边柜门的合页生锈了 ,拆起来多费了些力气。接着 ,叶师傅装上了新的合页 ,并把两扇门装回原处。

叶师傅确定合页已经安装牢固 ,柜门开关顺畅以后才离开。



为教学场地 做保洁

近日 ,8890 加盟商曼联家政有限公司的保洁师傅来到高镇小学 ,为该校教学场地做保洁工作。

记者 吴航鑫 摄

老鼠钻进箱体 咬断冰箱电线

188*****34 舒先生来电 :冰箱坏了 ,需要维修。

记者任晓报道 近日 ,家在东城街道的舒先生致电 88900000 ,想找维修冰箱的师傅。

据了解 ,舒先生家里有两台冰箱 ,其中一台去年就坏了。由于当时天气比较冷 ,还有另一台冰箱可以用 ,所以他就没有找人维修。最近气温上升 ,他想把冰箱修好。8890 平台加盟商小吴家电维修部

的吴师傅接到单子后 ,很快与舒先生取得联系 约定了上门时间。

冰箱里面的电线被老鼠咬断了 ,通不了电。吴师傅说 ,主板上液体干涸后的痕迹。原来 ,老鼠钻进冰箱箱体咬断电线后 ,又在主板上撒了一泡尿 ,导致主板烧坏。吴师傅经过仔细检查 ,确认除了电线断了、主板损坏以外 ,没有其他问题。

冰箱的 病因 找到了 ,但是配套的主板没有现货。吴师傅立即联

系了冰箱生产厂家 ,让对方尽快把同型号的主板寄来。

主板已经到货了 ,我这就过来。吴师傅告诉舒先生。他将新主板装了上去 ,冰箱通电后恢复正常。

最近几天 ,因为冰箱有问题致电 88900000 的 ,还有东城街道的张先生。

我家冰箱不制冷了。张先生说。吴师傅到现场检查后 ,发现是冰箱的制冷剂不够了。添加了制冷剂后 ,冰箱的制冷功能恢复正常。

内部油垢太厚 油烟机发出异响

137*****58 李女士来电 :油烟机有异响 ,需要维修。

记者任晓报道 我家的油烟机出故障了 ,不仅有异响 ,还会抖动。近日 ,家在西城街道的李女士拨打 88900000 ,希望专业维修油烟机的师傅尽快上门。

据了解 ,这台油烟机是李女士三年前购买的 ,一直没出过故障。一周前 ,启动后的油烟机突然发出了异响。刚开始声音比较小 ,我没在意。李女士说 ,想不到后来异响越来越大 ,不修不行了。

8890 平台加盟商胡济南师傅

接到单子后上门服务。了解情况后 ,胡师傅拆开油烟机。

拆开油烟机后 ,我被吓了一跳。李女士说 ,内壁积了厚厚一层油垢 ,脏得不行 ,排烟的叶轮也被油垢 缠 住了。

胡师傅介绍 ,正是因为油烟机内部油垢太厚 ,油滴在叶轮上 ,增加了叶轮的重量 ,导致旋转不顺畅 ,才会发出异响。油垢可以清洗干净 ,但叶轮已经变形 ,清洗起来不太容易。他说。

胡师傅开始仔细地清洗油烟机。他将油烟机里里外外、边边角角都仔细擦拭干净。之后 ,他又小

心翼翼地擦拭叶轮上的油垢 ,用水冲洗了一遍 ,重新装好 ,启动油烟机。这时 ,油烟机的异响消失了 ,炒菜时产生的油烟也可以顺利排出去了。

一般情况下 ,建议用户每年对油烟机进行一次彻底清洗。胡师傅提醒李女士 ,如果油烟机再发出异响 ,最好换上新的叶轮。

燃气灶老是打不着火 ,能不能帮我看看。李女士说。胡师傅检查之后发现是点火针出故障。胡师傅更换了点火针 ,燃气灶能够顺利打火。

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码