

# 养护不到位 皮毛大衣掉毛皮包发霉

## 如何延长皮制品使用寿命保留颜值 专业师傅有妙招

天气逐渐转暖,很多人都准备把冬天穿的皮衣放起来。近日,家在望春东路的陈女士整理家中衣服时,发现一件皮毛大衣毛掉得很厉害。近日,她通过8890便民服务平台向加盟商尤萨洗衣店的吕师傅求助。

□通讯员 周静怡

### 存放皮毛大衣 防潮很重要

“这种情况,一般来说是皮毛大衣受潮后,霉菌滋生引起的掉毛。”吕师傅说,“用户放置皮毛大衣时,不仅要注意防虫,更要注意防潮。”

“这件大衣没有清洗过,一直都是放在衣柜里,怎么会受潮呢?”陈女士很纳闷。

“存放的环境太潮湿,衣物容易受潮产生霉菌。霉菌是造成衣物发霉的主要原因。”吕师傅提醒,“衣物换季存放时,用户一定要放在通风干燥的环境里。”

### 皮衣沾上油渍 建议交给专业师傅处理

“皮衣沾上了油渍,或者被雨淋湿导致发霉,怎么处理比较好?”陈女士问。

“皮衣被雨淋湿,用户要尽快将水渍擦干。如果是沾上了油渍,建议用户用柔软的棉布或纸巾吸取油渍。”吕师傅说,“实在吸不掉的油渍,用户可以蘸一点酒精擦拭。清

理干净后,把皮衣放在通风阴凉处晾干。”如果实在处理不干净,还是把皮衣送到干洗店交给专业师傅处理比较好。

清洁皮具时,用户最好使用柔软的棉布或皮具蜡擦,这样不会伤及皮面。

“如果皮衣发霉了,用户可以先

存放衣物的时候,用户可以在衣柜里面放上一个除潮除菌包。皮毛大衣如果不是很脏,一般情况下可以不用清洗,用户只需要抖落灰尘,然后挂在阴凉通风的地方晾一晾就可以。

用软干布将发霉部分擦拭干净,然后用皮油均匀擦拭。不能用水涂擦,因为水会让皮革变硬。”吕师傅说。

“存放皮衣时,千万不能折叠或重压。折叠或长时间受到重压,会导致皮衣出现开裂。”吕师傅提醒。

### 做好日常保养 延长皮具使用寿命

“日常生活中,用户要养成给皮具做保养的习惯,这样不仅可以延长皮具的使用寿命,还能保留皮具的颜值。”吕师傅说,“建议用户使用皮革护理液,这样可以更好保持皮面光泽度。”

“皮具要尽量避免受到暴晒、雨淋,一旦弄湿或受潮,用户要尽快采取措施。”吕师傅说,“存放时,最好

在柜子里放一些防潮剂,并用塑料袋密封避光保存。”

“我有一只皮包,已经有一段时间没用过了,就前两天看到它都变形了。”陈女士说。

“皮包不用的时候,用户可以往包里塞一些旧报纸,这样可以把包原来的形状撑起来,皮包就不会变形了。”吕师傅说,“皮包要

放在通风处存放。用户存放前,如果再给它喷涂专用护理皮油,那就更好了。”

需要预约皮具护理服务的市民,可以使用“一键生活服务”App、小程序下单。即日起,前50名通过8890平台预约的市民,可享受衣物干洗6折,皮具皮草护理8折优惠。

### 杂物挡住帘体 卷帘门卡住了

□融媒记者 任晓

“电动卷帘门卡在半空,动不了了。”前两天,在丽州路上开店的周先生准备出门办事,按下了电动卷帘门的遥控器。他听到卷帘门发出一声异响,原来卷帘门帘体被下方的杂物挡住了。移除杂物后,他按下遥控器,却发现卷帘门被卡住,动不了了。

周先生是第一次遇到这样的情况。他试着用手拉下卷帘门,但是没成功。没办法,他只好拨打便民服务热线88900000求助。8890平台加盟商登辉卷门的吕师傅接到单子后上门服务。

据了解,有些用户会把扫把、拖把等放在电动卷帘门正下方,有些用户在没有关上玻璃门的情况下就关闭卷帘门,从而导致故障的发生。吕师傅说,电动卷帘门能自动上行、下行,是因为设定了运动定位,使卷帘门在一定的位置停止,从而达到开门、关门的目的。

卷帘门有一上一下两个齿轮,用来控制开和关。每个齿轮有一个螺丝,通过调节螺丝,可以对卷帘门进行调节。“受到外力后,电动卷帘门原先设定的运动定位就会改变,通过调节螺丝可以重新修改卷帘门的定位。”吕师傅说。

店内做了吊顶,两侧只有一个长宽约30厘米的空间,吕师傅只能将手伸进去,凭着经验摸索着进行调节。大约过了半个小时,卷帘门恢复正常。



### 清洗油烟机

近日,8890平台加盟商曼联家政有限公司的师傅使用专业清洗设备,为一家饭店清洗油烟机。

融媒记者 吴航鑫 摄

### 油垢‘缠住’叶轮 油烟机发出异响

□融媒记者 任晓

“我家的油烟机坏了,声音很大,还老是抖动。”近日,8890便民服务平台接到了市民张女士的来电求助。

几天前,张女士在家做饭时,油烟机突然发出了异响。起初,她并没有在意。后来,异响越来越大,她发觉不对劲,这才向8890平台求

助。8890平台加盟商胡济南师傅接到单子后上门服务。了解情况后,胡师傅拆开了油烟机,发现油烟机油内壁上和叶轮积了厚厚一层油垢。

“油烟机里的油垢过多,滴在叶轮上,叶轮被‘缠住’后旋转不畅,才会发出异响。”胡师傅说。

随后,胡师傅开始仔细地清洗油烟机。他将油烟机里里外外、边边角角都小心地擦拭干净。

“内壁上的油垢很容易清洗。叶轮就不一样了,清洗过后容易变形,最好换一个新的。”胡师傅说。

两个多小时后,油烟机洗好了。接着,胡师傅给油烟机装上新的叶轮。启动油烟机,异响消失了,油烟顺利排出去了。

“一般情况下,我建议用户每年对油烟机进行一次彻底清洗和专业保养。”胡师傅说。

扫一扫二维码  
使用‘一键生活服务’  
享受便捷移车  
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码