

空调坏了 多半与制冷剂不足有关

专业师傅支招 用户可以自行检测

随着气温逐渐升高,不少市民开始使用空调。这两天,8890便民服务平台接到的需要维修空调的单子多了不少。据了解,这些单子中,故障原因各异,最常见的是缺少制冷剂。

融媒记者 任晓



维修师傅在检修空调外机。

制冷剂不足的情况最常见

最近几天气温升高,空调维修的单子多了不少,把我们忙得够呛。8890平台加盟商坤雷家电维修部的焦师傅说,我们每天接到的故障报修单里面,制冷剂泄漏是最常见的。据了解,制冷剂不足时,空调的制冷速度会明显变慢,情况严重时,空调会无法制冷。

市民李女士在东城街道开了一

家店。前两天,为了给店里降温,她打开了空调,却发现空调迟迟不制冷。焦师傅上门检查后发现,空调的制冷剂已经不够了。据了解,这台空调已经使用了八年,其间从没有添加过制冷剂。

在检查过程中,焦师傅发现管道内并不是真空。他小心地将残留的制冷剂排出,再用真空泵将管道里的空气排尽,之后再添

加制冷剂。最后,焦师傅又仔细检查了一遍,确认空调没有其他故障。

空调外机故障也很常见,电容损坏是主要原因。焦师傅说,电容损坏后,外风机会停止运转。等到温度升到一定程度,外机的压缩机会启动高温保护,停止运转,内机因此停止制冷。

老鼠钻进空调 咬坏连接线

老鼠咬断电线算是比较特殊的故障。8890平台加盟商小吴家电的吴师傅说,最近一段时间,他们遇到过几起这种情况。

前不久,市民沈女士发现店里的柜式空调无法正常启动。不仅如此,她还在空调后面闻到一股难闻的气味。她和家人将空调后面的隔

板拆下后,发现里面有很多老鼠的排泄物。

既然有老鼠出没的痕迹,会不会是电线被老鼠咬断了?沈女士之前听说过类似的情况。可是,她和家人检查了很久,也没有找到故障点。无奈之下,她拨打了便民服务热线 88900000求助。

吴师傅上门检查后发现,空调内机与外机的连接线断了。断了的电线里面有9根细线,吴师傅花了一个多小时,把细线一根根接回去。重新启动后,空调恢复正常。

教你几招自测家里空调是否有毛病

吴师傅介绍,在他们接到的单子中,有一些是用户的错误报修,譬如遥控器电池缺水无法启动空调、空调显示灯不亮等被误认为空调故障的情况比较常见。

前不久,有市民向8890便民服务平台求助,说家里空调不制冷,需要师傅上门检修。吴师傅上门检查后发现,故障原因竟是过滤网上灰尘太厚了。他拆下过滤网并用清洗

剂清洗干净后,空调制冷效果明显提升。空调正常启动后室内温度却没有下降的原因,除了缺少制冷剂,还可能是外机太脏、过滤网堵塞、门窗密封不良等原因。吴师傅说。

对此,吴师傅为用户提供了几个自测空调是否缺少制冷剂的方法。用户可以把手放在空调外机后面的冷凝器百叶扇上感受一下,如果温度没有变化,而压缩机仍在工

作,说明缺少制冷剂。吴师傅说,用户在空调制冷状态下,调整温度控制器,把温度调至比室温低6至8。运行15分钟后,如果连接内外机的小铜管表面有白色结霜现象,说明缺少制冷剂。

另外,如果压缩机从开机时就一直在工作,并且压缩机自震声音明显偏响,也可能是制冷剂泄漏引起的。

地下水杂质多 进水阀容易被堵住

融媒记者 任晓

我家的坐便器出故障了,需要师傅上门检修。近日,家在江南街道的李先生拨打便民服务热线 88900000求助。

据了解,李先生家的坐便器已经用了好多年。前段时间,他发现水箱里的水很少,坐便器已经无法正常使用。

进水阀是开着的,水压也足够,水箱却无法正常工作。李先生说。

8890便民服务平台加盟商彭师傅接到单子后来到现场。一打开水箱盖子,他就发现水箱内部有很多水垢。询问后才知道,李先生家使用的是地下水。随后,彭师傅检查了水箱的进水阀,发现上面附着许多杂质。

地下水矿物质多,如果长期不清洗水箱,矿物质就会堵住进水阀,导致水箱无法正常工作。彭师傅更换了进水阀并清洗了水箱。随后,坐便器进水恢复正常。

除了坐便器水箱外,洗衣机的进水阀、水龙头的出水口都会因为杂质堆积而导致出水慢。彭师傅说,只要定期清洗就能避免出现上述情况。

滚轮受潮生锈 铝合金窗拉不动

融媒记者 任晓

我家的铝合金窗关不上了,需要师傅上门检修。近日,家在华丰西路的胡女士致电便民服务热线 88900000求助。

胡女士家客厅的铝合金窗已经使用了近20年。前段时间,她发现一扇铝合金窗推拉起来十分费劲,还会发出刺耳的响声。

最近雨水较多,风雨较大的时候,铝合金窗无法及时关上,雨水都流进了客厅,飘窗上放着的物品也被淋湿。胡女士再次试着关窗,这扇窗就像在轨道上扎了根,怎么都拉不动。

雨停了之后,胡女士马上致电8890便民服务平台,希望师傅能赶紧上门维修。8890平台加盟商叶师傅接单后上门服务。

铝合金窗底部的滚轮生锈了。叶师傅拆下铝合金窗,发现了底部生锈变形的滚轮。他说,大多数情况下,窗户无法推拉不顺畅是滚轮变形导致的。确认故障原因后,叶师傅从包里找出适配的滚轮进行更换。之后,铝合金窗推拉恢复顺畅。

叶师傅说,轮轴是铁质的,滚轮被雨水浸泡后容易生锈。他建议用户平时要多开开窗,让滚轮滚动起来。此外,用户还要及时清理轨道里的杂物,避免滚轮被卡住。用户推拉窗户时要平稳用力,匀速推动,避免滚轮脱离轨道。

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码