

家里插座没接地线无法给电动车充电 用 接地宝 救急？装充电桩才靠谱

如今 ,越来越多的人选择电动车作为出行工具。给电动车充电时 ,便携充电器需要插在接了地线的插座上 ,有些车主为了方便 ,会在网上购买一种名叫 接地宝 的产品。8890 便民服务平台加盟商电工凌冲师傅提醒 , 接地宝 虽然使用方便 ,但存在安全隐患 ,不建议使用。

融媒记者 吴航鑫

插座接过地线才能使用便携充电器

近日 ,家在江城路的胡女士买了一辆电动车。买车前 ,胡女士就已经想好 ,家里的车库刚好可以让电动车充电。买车时 ,4S店的销售人员告诉胡女士 ,这款电动车充电十分方便 ,普通的家用电即可充

电。为了安全 ,插座必须接地线 ,否则便携充电器会显示红灯 ,无法充电。

把电动车开回家后 ,胡女士发现家里车库的插座没有接地线。是找电工上门来接地线呢 ,还是在网

上买一个简单易用的 接地宝 呢 ,她一时拿不定主意。

我感觉 接地宝 不太安全 ,还是决定找电工来接地线。于是 ,胡女士拨打便民服务热线88900000 ,请专业的电工师傅上门服务。

使用 接地宝 存在安全隐患

地线对于用电安全很重要 ,当电线绝缘出问题时 ,接地的地线可以避免引起触电事故。8890 平台加盟商电工凌师傅说。

有些电动车生产厂家会随车配送便携充电器 ,按照国家标准要求 ,为防止漏电发生触电危险 ,保证车辆充电过程中的安全可靠 ,便携充电器必须接在接地插座上才能正

常使用。不过 ,由于接地并不是电力传输的必要条件 ,所以很多家庭的插座没有接地 ,导致无法使用便携充电器。所以为图方便 ,很多人会选择 接地宝 。

接地宝 是一种危险性很高的 伪接地 产品 ,虽然方便 ,但不建议大家使用。凌师傅说 ,不接地或者 伪接地 ,都会给电动车

充电带来安全隐患。首先 ,电动车壳体是接在地线上的 ,一旦绝缘出现问题 ,可能造成壳体带强电 ;其次 ,有些插座存在零线火线接反的情况。这两种情况在使用 接地宝 时 ,都会造成地线带强电 ,连带电动车壳体带电 ,无法预防人身电击事故的发生 ,存在很大的安全隐患。

接地线或安装充电桩更安全

接地宝 的原理很简单 ,就是在零线和地线串接一个电阻 ,从而骗 过充电检测系统。不过 ,一旦零线和火线接反 ,地线将会通过电阻直接连接火线 ,十分危险。

接地线的作用是将带电导电的金属外壳设备和大地相连接 ,就

算带电设备因为意外漏电 ,电流也会经过接地线流向大地 ,不会导致人体触电。凌冲说。

接地线的方法不难 :如果是没有地线的插座 ,用户可以买一根地线针打到地下 ,然后接一根地线到插座上 ,从而实现接地功能。安装

地线针时 ,可以在针的旁边浇点水增加导电性 ,减少接地电阻。

需要接地线或安装充电桩的市民可以 拨打便民服务热线88900000 ,也可以通过 一键生活服务 App 或小程序下单 ,让专业的电工师傅上门服务。



搬运生意忙

近日 ,8890 便民服务平台加盟商曼联家政的搬运师傅们忙着为客户搬运办公用具。据了解 ,最近一段时间 ,8890 平台接到了不少搬运订单。

融媒记者 吴航鑫 摄

找改书架修木门师傅 一个电话搞定

融媒记者 任晓

近日 ,在总部中心上班的胡先生为办公室里的书架发愁。

购买书架时 ,胡先生担心书架太小放不了太多的书 ,于是定制了一个高约2.5米 ,宽约1.25米的书架。等到书架安装好以后 ,问题出现了。

书架太高了 ,取最上面一层的

书很不方便 ,那块地方使用率不高。胡先生准备请木工师傅把最上面一层书架改造一下 ,用来放置其他物品。

8890 加盟商潘师傅接单后上门服务。检查了书架的材料和结构 ,他用工具裁掉了书架顶层。

随后 ,潘师傅接到电话来到总部中心另一座大厦 ,维修一扇因为

门铰链损坏而关不严实的实木门。

这扇实木门重约100公斤 ,潘师傅一个人无法将它拆下。于是 ,他和业主合力卸下木门 ,然后拆下门铰链。

由于用户没有备好门铰链 ,于是 ,潘师傅跑到五金店买来了相应的配件并熟练地换了上去。潘师傅试了试 ,重新安装的实木门可以关严实了。

电线接触不良 电视机无法启动

融媒记者 任晓

近日 ,家在江南街道的应阿婆打开电视机 ,准备收看电视节目。可是 ,当她按下电源键后 ,电视机屏幕却迟迟没有亮起。

应阿婆把电源插头拔掉 ,然后重新插上去。试了好几次 ,屏幕还是不会亮。

前段时间 ,我就发现这台电视机有些不对劲。应阿婆说 ,当时 ,她按下电源开关后 ,听见电视机发出了异响。于是 ,她将这个情况告诉给女儿 ,让她找一个靠谱的师傅上门维修。

第二天上午 ,8890 平台加盟商刘师傅来到应阿婆家。经过检查 ,刘师傅确认了故障原因 :电源开关使用频率过高 ,导致线路接触不良。

刘师傅说 ,很多老人不习惯使用遥控器 ,平时打开和关闭电视机时更习惯选择按电源键。久而久之 ,电源键容易损坏。

刘师傅拆开电视机 ,开始检查内部线路。他拆下已经损坏的电源键开关 ,然后换上新的。最后 ,他把电视机内部的线路整理好 ,把灰尘清理干净。

大约花了一个小时 ,刘师傅将电视机重新组装回去 ,调试后 ,电视机的屏幕可以正常显示了。

扫一扫二维码
使用 一键生活服务
享受便捷移车
和更多生活服务



苹果客户端二维码



安卓客户端二维码

永康市创建文明卫生

永康市融媒体中心

宣