

国道边没有非机动车道有安全隐患

交通运输局:将盖住水沟增设非机动车道

□记者 陈凯璐

近日,市民朱先生拨打8890热线称,大徐路口往七里经堂方向路段,未设置人行道与非机动车道,存在严重安全隐患,希望相关部门处理。

国道上没有非机动车道存在安全隐患

5日,记者与朱先生取得联系,朱先生告诉记者,他就住在大徐村一带,常常要骑着电动车经过这条路,每次在这段路骑电动车都提心吊胆的。朱先生所说的这条路段,位于330国道大徐村路口往金华方向,这里没有非机动车道的道路大约有30多米。“因为没有非机动车道,无论是我们骑电动车的,还是行人走路,都只能沿着机动车道边上走,这边车这么多,实在是太危险了。”朱先生说。

当天下午4点,记者来到朱先生所说的路段。这条道路为双向六车道,而在大徐村路口往金华方向一侧,机动车道边上有一条护栏,而护栏的另一边,便是一条水沟,宽约一米。此时虽还未到下班高峰期,但330过道上车流量很大,不时有大型货车经过。

记者在现场看到,从此处经过的电动车也不在少数,他们骑着电动车在机动车道上行驶,穿行在大型货车之间,险象环生。“没办法,这里没有



非机动车道,车多是多了点,我们骑电动车的时候只能小心翼翼的。把这里拓宽一点就好了,骑车就不用战战兢兢了。”从此处骑电动车经过的市民徐女士说。

已与养护公司沟通将盖沟增设非机动车道

那么在车流量如此密集的330国道边,为何会没有非机动车道,下一步将如何处理?

就此问题,记者联系了公路段的

相关工作人员。他告诉记者,这里原本只有两个车道,前两年,因治堵需要安装红绿灯,在原来的单向双车道的基础上增加了一个车道。因此,需将原来的护栏往外移,占用了原先的非机动车道。但大徐路口往金华方向这一小段路边有水沟,这条水沟没有盖板,导致这一路段一直没有非机动车道。

目前,公路部门已经与养护公司进行沟通,下一步在工程建设中将对这边沟用盖板进行封闭,增设非机动车道,以方便群众通行。

行风

报料热线:

88900000

永康市便民服务平台

—— 你说我办 ——

马路隔离栏被拆重新安装

137*****13市民黄先生来电:330国道人民医院-总部中心的一段路,马路上的隔离栏被拆除,横穿马路的市民较多,容易引发交通事故,市民建议能够安装回去。

市交通运输局 330国道人民医院一总部中心马路上的隔离栏确实被拆除了,这是由于原有隔离栏过高而且破损严重,所以对其进行拆除并重新安装。

煤烟影响住户已责令进行整改

152*****16市民胡女士来电:九铃西路一家牛肉面店早上三点就开门做早餐,三芯炉放在店外烧,煤烟气味冲到楼上,严重影响楼上居民生活,旁边另外几家餐饮店使用用电炉,所以不存在煤烟问题,市民要求该商店换成用电炉或者搬走。

市综合行政执法局 我局西城中队队员前往现场查看,情况属实,执法队员当即对该店的煤球炉进行暂扣,暂扣煤球炉3个。执法队员责令店主进行整改,禁止使用煤球炉,店主承诺尽快整改完成。后续,中队将依照职能继续加强巡查监管。

建筑垃圾影响出行已进行整治

158*****73市民孙女士来电:城西新区龙湖西苑1幢门口,堆着很多建筑垃圾,影响市民出行,希望相关部门严肃处理。

城西新区管委会:已联系城西新区行政执法大队,中队已经进行部署,对该地块进行整治,加大处罚力度。

砂石车掉石子已清理并查处

135*****59市民周先生来电:石柱到舟山路段,每天有很多运石子的大车经过,一路上掉石子,影响交通安全,希望相关部门核实处理。

市交通运输局 据中队人员了解,砂石是夜间超限超载车辆运输洒落,已由养护人员清扫干净。下一步,公路管理段将加强对该路段巡查力度,会同交警对违法超限超载车辆进行查处。同时,路政部门已通知养护清扫人员加强清扫力度,确保公路整洁。

绿灯短难通过,能否延长时间

交警大队:已根据实际情况进行延长绿灯时间

□记者 陈凯璐

近日,市民徐先生打入8890热线称,客运西站红绿灯放行时间太短,希望能延长时间,希望相关部门核实处理。

绿灯时间太短导致道路拥堵

5日,记者联系上徐先生,徐先生说,自己住在九铃西路一带,每天要经过西站这个红绿灯路口很多次。徐先生所说的这个红绿灯路口是飞凤路与九铃西路交叉口。“我去飞凤路或者华丰菜场就在这个路口右转,要去九铃东路就在这个路口直行,总之都要经过这个路口。我每天早上7点多就出门,这个时间刚好是高峰期。由于这里直行和左转都是同时进行,此时在这里左转的话,有时候一个红绿灯只能通过四五辆车,真的是太短了。”对于这个红绿灯,徐先生颇有怨言。

令徐先生欣慰的是,他向8890反映后,目前交警部门已经对这个路口的红绿灯进行了微调。“现在开起来就好多了,基本上不堵了。”徐先生说。

5日下午,记者来到徐先生所说的这个路口,因为此时未下班高峰期,来往的车辆不是很多,交通还相



对比较通畅。在该路口的南往北方向,记者用秒表进行测算,绿灯时间为28秒左右。在此处等候左转的车辆基本上一个红绿灯周期内能成功通过,偶尔对向有直行车辆,堵住左转车辆方向时,需要等候两个红绿灯周期。

已根据实际情况对绿灯时间进行延长

随后,记者联系了市公安局交警大队相关工作人员,他表示对该对该

路口的情况进行了解后,发现该路口南往北方向左转车辆相对较多,相应车辆的等待时间较长。针对这个情况,已经对该路口的绿灯时间进行了延长。“调整了一个方向的绿灯时间后,相应的其他方向的绿灯时间也要做延长,已经在早晚高峰期,对各个方向的绿灯时间进行了1—3秒不等的延长。”该工作人员表示,先按照这种方案对该路口进行调整,视之后的道路实际通行情况,如有需要调整的,再做调整。