



除险保安进行时



健全管理体系 强化责任担当 住保中心为保障房和直管公房住户撑起 安全伞

连日来,为扎实推进消防安全 双月攻坚 行动有序开展,强化消防防控措施,市建设局住保中心在职能范围内重点围绕保障房和直管公房的消防通道综合治理、电动车自行车整治、公房综合治理等方面开展消防安全 双月攻坚 行动,为住户撑起一把 安全伞。



签订消防安全责任书



张贴消防安全隐患整改通知书



消防管理制度上墙

明确整治内容 严格落实住户整改

您好,阿姨。这里不能放扫把,麻烦您收到家中。日前,住保中心工作人员在三马路公租房小区一住户门前轻声提醒。

据悉,为了确保安全隐患排查万无一失,住保中心工作人员除了挨家挨户上门劝告,签订消防安全责任书外,还会给不在家的住户致电告知或是张贴消防安全隐患整改通知书。

工作人员介绍,整改通知书主要是针对疏散通道和楼梯堆放杂物、停放电动车影响保持畅通,煤气瓶放在人员居住的房间内或公共位置内使用,消防车通道堵塞,电线私拉乱接、

飞线充电,电动车放在通道、安全出口、楼梯间内及充电等安全隐患,向住户及时敲响警钟。同时,他们还会上墙一张粉色的消防安全倡议书,提醒住户履行公民法定义务、消除家庭安全隐患、畅通生命通道、规范使用电动车、爱护公共消防设施,发现火情立即报警。

消防安全整治行动不仅要有一系列行之有效的软手段,还要有一整套配备齐全的硬设施。在三马路公租房小区,记者看到,每层楼道上都安装有消防喷淋系统。在该小区微型消防站的墙面上,消防报警信号处置程序、消防控制室管理制度、消防控制室值班

制度逐一张贴到位,地面上,储备有逃生用具、灭火器等各类消防器材且摆放有序。

你看,前些日子,还有工作人员在门口通道画上了消防登高面、消防通道违停标识。该小区的保安人员指着黄色的提示框及网状线说。

在采访过程中,记者看到,陆续有住户将电动车推到同一处地方。原来,这是住保中心为该小区住户安装的电动车集中充电桩。目前,该小区内共有4套集中充电桩,基本可满足住户的充电需求,大大减少了因电线私拉乱接、飞线充电等安全隐患。

各级上下联动 营造齐抓共管格局

直管公房作为公有房屋的重要组成部分,也应该特别注重消防安全。前期,住保中心工作人员对标三马路公租房小区等保障房的做法,同样开展了直管公房隐患排查,建立隐患清单。同时,安排人员上门与公房承租户签订消防安全责任书,督促承租户加强消防意识,减少安全事故发生。

三马路公租房小区是我市体量最大、最集中的专业化公租房小区,该小区开展的安全整治行动也为我们全面铺开相关工作积累了一定的经验。住保中心工作人员表示,针对直管公房的现状特点,该中心举一反三,以三马路公租房小区为大整治行

动的优秀模板,加快构建协调推动、上下联动、齐抓共管的工作格局,有效地提高排查和整治的实效性和精准性。

据了解,为扎实推进消防安全 双月攻坚 行动有序开展,9月18日,该中心就成立了 住保中心消防安全大整治专项工作组,下设综合协调组、第一至第五网格执行小组、闭环监督执行小组,明确职责分工,严格按照行动部署,全面组织推进,确保工作顺利完成。

次日,该中心又立即召开消防安全 双月攻坚 行动部署会议,以防风险、遏大火,稳形势、控小火,补短板、固根基为目标,重点消除火

灾防控隐患,着力破解火灾防控瓶颈问题,深入推进住房保障消防治理体系等,向各组员明确检查内容。紧接着就开始对各网格展开全面巡查。

事前严密部署,事中有序推进,事后全链条监管。该中心通过实行项目化管理、挂表式推进,不断加强对行动落实情况的督促,各网格执行小组则严格落实消防整治要求。截至目前,5个网格累计发现147处消防安全隐患,已完成整改105处,限期整改42处,签订消防安全责任书358份。

融媒记者 应柳依



整治前,疏散通道晒衣服、堆杂物



整治后,疏散通道整洁通畅



各类消防装置摆放有序



电动车统一在集中充电桩充电



门口通道画上了消防通道违停标识